

# Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(06.2017->) GOI+ MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: TMAH381BAPJ141070



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b> -	<b>Zulassungsdatum</b> 14/07/2023	<b>Laufleistung</b> 83777 km
<b>Farbe</b> Sunset Red / MIC	<b>Jahr</b> 2023	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> Kombi	<b>Fahrzeugtyp</b> PKW	<b>CO2</b> 141 g/km
<b>Hubraum</b> 998 cc	<b>Getriebe</b> Schaltgetriebe	<b>Motortyp</b> Verbrennung
<b>Kraftstoff</b> Benzin	<b>Anzahl Gänge</b> 6	<b>Antriebsstrang</b> Vorderradantrieb (FWD)
<b>Max. Leistung</b> 88 KW		

## Equipment

### Standard

Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Audiosystem: Radio (BMW)	4 Lautsprecher
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel schwarz, glänzend
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachantenne	Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling
Dachspoiler	3. Bremsleuchte	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe + Türscheiben vorn Solarglas-Ausführung	Frontscheibe mit Bandfilter oben	Fußmatten
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäck-/Laderaummanagement-System
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter hinten	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen 225/45 R17 ..W	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED	Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Update-Programm Map Care
Sondermodell Go!+	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachbediensystem
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)	Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zündschloss beleuchtet	
<b>Optional</b>		
Mica-Lackierung	Modellpflege	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**  
Flughafen Wien

**Bewertungsdatum**  
13/05/2026

**Versanddatum**  
20/05/2026





## Mechanisch

### Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit außen	✗ Verschmutzt

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Ersetzen

002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Sauberkeit außen	Verschmutzt	Reinigen
005	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
006	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
007	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
008	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
009	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
011	Schweller / Rechts	Kratzer	Reparieren



012	Dach / -	Delle	Akzeptabel
013	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
014	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Smart Repair
015	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
016	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel

### Fehlteile/Zubehör

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe    | <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit |
| <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit        | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch | <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage       |
| <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe            | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck  |   |

### Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm

### Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Kratzer




Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle