

Certificado de estado



Audi

S3 Sportback (8YF)(04.2024->)

VIN		Numero Certificado	13308-1
Tipo motor		Kilometraje leído	14097
Potencia	245.0 kw/333 PS	Primera matriculación	15.01.2025
Centímetros Cubicos	1984 ccm	Tipo de cambio	AUTOMATIC
Ultimo Mantenimiento	-	Siguiente itv	01/2028
		Clase de emisiones	6E
		KBA (HSN/TSN)	0588/CAZ

MA-U 8799

13308-1

Ciente	Nombres	
	Telefono	
	E-Mail	
	Direccion	
	VAT ID (Empresas)	
Inspección	Fecha y Hora	06.03.2026
	Lugar de Inspección	
	Calle, numero	Audi Zentrum Aachen Gebrauchtwagenzentrum Neuenhofstraße 100 52078 Aachen
	C.P., Localidad	52078 Aachen
	Experto	
	Personas presentes	
Vendedor	Nombres	
	Persona de contacto	

Calle	Audi Zentrum Aachen Gebrauchtwagenzentrum Neuenhofstraße 100 52078 Aachen
C.P., Localidad	Aachen
Numero de telefono	
E-Mail	

Condiciones durante la inspección

Condiciones climatológicas	Seco
Condiciones de iluminación	Luz diurna
Superficie del vehículo	En orden
Acceso al vehículo	En orden
Elevador/Rampa/Foso	no
Prueba dinamica realizada	no
Por que no se realizó la prueba de conduccion ?	Seguro
Kilometraje plausible	yes

Equipamiento segun VIN (sin garantia)

"Basis"	2-Zonen-Komfortklimaautomatik
4-Lenker-Hinterachse	6 Lautsprecher (passiv)
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Ablage- und Gepäckraum-Paket	Ablage- und Gepäckraumpaket
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Ambiente-Lichtpaket plus
Arkonaweiß	Armauflage Kunstleder
Assistenzpaket 1 (Nur für Audi und Nutzfahrzeuge)	Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme
Audi Drive Select	Audi Neuwagen-Reifengarantie
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
Audi drive select	Audi phone box light
Audi virtual cockpit	Ausweichassistent und Abbiegeassistent
Außenspiegel Aluminium / Chromfarben	Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse Chromoptik matt silber	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
Batterie 380A (68Ah)	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
DNFF	Dachhimmel Stoff schwarz
Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachkantenspoiler S-line
Dachreling, Entfall	Dekoreinlage Textilgewebe Impressum schwarz
Description not found	Digitaler Radioempfang
Drehstromgenerator 140 A	ECO-Funktion
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug	Elektromechanische Parkbremse
Fahrerassistenz-System: Ausweich-Assistent	Fahrerassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Fahrerassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)	Fahrerassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
Fahrerassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent	Fahrerassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen	Fensterzierleisten in Schwarz
Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Akustikglas
Fußmatten Velours	Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Getränkehalter

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten
Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Heckscheibenwischer
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektrisch betätigt
Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
LED-Scheinwerfer
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
Lenkradapplikation Chromoptik, S-Emblem, Lenkradgriffe perforiertes
Licht-/Regensensor
Mit Multifunktionskamera
Modellpflege
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
Neuwagen-Reifengarantie
Nichtraucher-Paket
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Parkbremse elektro-mechanisch
Progressivlenkung
Rechtsverkehr
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
S-Dachkantenspoiler
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert, S-Schritzug
Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitze vorn manuell einstellbar
Sport-Fahrwerk S-line
Sportsitze vorn
Stabilisator hinten
Standard-Klimazonen
Start-Stop-Knopf
Start/Stop-Anlage
Stoff Puls/Kunstleder-Kombination mit S-Prägung
Tagfahrlicht
USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
Variante " S "

Vorbereitung Lichtassistent für weitere Funktionen (feature on demand,
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
quattro

Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Innenausstattung: Dekoreinlagen Textilgewebe Impressum schwarz
Interieurapplikationen Aluminiumoptik
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kindersicherung elektr. betätigt
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
Komfortschlüssel ohne Safelock
Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten (3-fach)
Kältemittel R1234yf
LM-Felgen
Lenkradapplikation Chromoptik (mit S-Emblem, perforiert und
Licht- und Regensensor
Linkslenker
Mittelarmlehne vorn
Motor 2,0 Ltr. - 245 kW 16V TFSI
Multifunktionskamera
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Pedalerie aus Edelstahl
Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem
Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen
Rücksitzlehne umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert
Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn
Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
Sonderlackierung Arkona-Weiß
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit
Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Stoßfänger Sport-Design (S-line)
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung Smartphone Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung (elektronisch)
Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe mit grauem

Condición

Estado general

En orden

Estado chapa

En orden



Frankenstrasse 152
90461 Nürnberg

Estado Interior	En orden
Estado pintura	En orden
Tipo de tapicería	Cuero parcial
Color tapicería	Negro
Color pintura	Blanco
Tipo de pintura	Pintura metálica
Número dueños anteriores	0
Mantenimiento completo	notAvailable
Kilometraje leído	14097
ITV	01/2028
Vehículo apto para la conducción	yes
DTA Disponible	Download
DTA Anomalías	[✓]


Ruedas

Neumatico delantero derecha

Dimensión	225/40R18 92Y
Profundidad dibujo	5
Fabricante	Goodyear
Tipo	Neumáticos de verano
DOT	2424

Neumatico trasero derecha

Dimensión	225/40R18 92Y
Profundidad dibujo	5
Fabricante	Goodyear
Tipo	Neumáticos de verano
DOT	2424

**Neumatico delantero izquierda**

Dimensión	225/40R18 92Y
Profundidad dibujo	5
Fabricante	Goodyear
Tipo	Neumáticos de verano
DOT	2424

Neumatico trasero izquierda

Dimensión	225/40R18 92Y
Profundidad dibujo	5
Fabricante	Goodyear
Tipo	Neumáticos de verano
DOT	2424

Bloqueo de llanta:

[✓]

Aclaraciones adicionales/Comentarios

La prueba de conducción solo ha sido posible de forma limitada en las instalaciones de la empresa, se ha informado al cliente. En la memoria de errores hay mensajes de error almacenados. Según el indicador, el próximo cambio de aceite debe realizarse en abril de 2026. Por lo demás, el vehículo causa una buena impresión.

Probefahrt nur eingeschränkt auf dem Betriebsgelände möglich gewesen, Kunde wurde informiert. Im Fehlerspeicher sind Fehlermeldungen hinterlegt. Nächster Ölwechsel laut Anzeige ist jetzt in 04/2026 fällig. Ansonsten macht das Fahrzeug einen guten Eindruck.

Daños anteriores reparados

Ninguno visible

Daño accidental conocido

Ninguno visible

Puntos de revisión al día de inspección

#	Posición	Imágenes
GROSOR PINTURAS (μm)		
1	Capó 108	
2	Aleta delantera izquierda 115	
3	Puerta delantera izquierda 125	
4	Puerta trasera izquierda 127	
5	Aleta trasera izquierda 112	
6	Portón trasero 114	
7	Aleta trasera derecha 115	
8	Techo 123	
9	Puerta trasera derecha 122	
10	Puerta delantera derecha 113	
11	Aleta delantera derecha 110	
12	Estado general de la pintura En orden	
13	Repintado reconocible []	
#	Posición	Imágenes
Carrocería/Chapa - Vista		

14 Paragolpes delantero
En orden



15 Rejilla
En orden

16 Capó
En orden



17 Aleta delantera izquierda
En orden



18 Puerta delantera izquierda
En orden

19 Travesaño longitudinal inferior izquierdo
En orden

20 Techo
En orden



21 Puerta trasera izquierda
En orden



22 Aleta trasera izquierda
En orden



23 Portón trasero
En orden



24 Paragolpes trasero
En orden



25 Aleta trasera derecha
En orden



26 Puerta trasera derecha
En orden



27 Travesaño longitudinal inferior derecho
En orden

28 Puerta delantera derecha
En orden



29 Aleta delantera derecha
En orden



30 Holguras Carrocería
En orden

#	Posición	Imágenes
	EXTERIOR	

31 Parabrisas
En orden



32 Ventanas laterales
En orden





33 Ventana trasera
En orden



34 Limpiaparabrisas delantero
En orden

35 Limpiaparabrisas trasero
En orden

36 Cerraduras/ cierre centralizado
En orden

37 Espejos exteriores
En orden



38 Anexos
En orden

39 Gomas de contorno
En orden

#	Posición	Imágenes
	Alumbrado	

40 Faros
En orden



41 Luces de posición
En orden

42 Luz trasera antiniebla
En orden

43 Luces interiores
En orden

44 Luces de emergencia
En orden

45 Intermitentes
En orden

46 Luces traseras
En orden

47 Faros traseros
En orden



48 Luces de freno
En orden

49 Luz de marcha atrás
En orden

#	Posición	Imágenes
---	----------	----------

INTERIOR

50 Cinturones de seguridad
En orden

51 Volante / Bloqueo de volante
En orden

52 Cuadro instrumentos / Salpicadero
En orden

53 Aire acondicionado
En orden

54 Calefaccion / Ventilador
En orden

55 Techo solar / Capota electrica
notAvailable

56 Botones / Palancas
En orden



57 Pedales
En orden



58 Pomo de engranajes
En orden



59 Eevalunas
En orden

60 Retrovisor
En orden

61 Asientos delanteros
En orden




62 Asientos traseros
En orden



63 Guantero / Compartimientos
En orden

64 Radio / CD / Media
En orden

65	Moquetas En orden	
66	Revestimiento interior puertas En orden	
67	Techo En orden	
68	Claxon En orden	
69	Maletero En orden	
70	Olor interior En orden	
#	Posición	Imágenes
RUEDAS		

71 Llantas
En orden



72 Neumaticos
En orden

73 Cerraduras de llanta
[✓]

Posición Imágenes

MOTOR

74 Nivel aceite del motor
En orden


75	Nivel líquido de frenos En orden	
76	Nivel líquido refrigerante En orden	
77	Caja de batería / fijación En orden	
78	Colector de escape notVerifiable	
#	Posición	Imágenes
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO		
79	Motor de arranque En orden	
80	Embrague En orden	
81	Marcha de motor En orden	
82	Estado cuadro instrumentos En orden	
83	Ruidos anormales motor En orden	
84	Ruidos anormales correa distribucion/cadena En orden	
#	Posición	Imágenes
VISTA BAJOS DEL VEHÍCULO - (si existe posibilidad)		

85 Estado de los bajos (general)
notVerifiable



86	Bieletas de dirección notVerifiable	
87	Cremallera notVerifiable	
88	Brazo suspensión notVerifiable	
89	Suspensión notVerifiable	
90	Estabilizadores delanteros / traseros notVerifiable	
91	Amortiguadores notVerifiable	
92	Muelles notVerifiable	
93	Cojinetes de las ruedasnotVerifiable	
94	Latiguillos / Tubos de freno notVerifiable	
95	Sistema de escape notVerifiable	
96	Colector de escape notVerifiable	
97	Estanqueidad circuito transmisión notVerifiable	
98	Estanqueidad circuito motor – aceite/refrigerante notVerifiable	
99	Estanqueidad circuito diferencial notVerifiable	
#	Posición	Imágenes
BRAKES		
100	Discos de freno (base de contacto, desgaste) En orden	
101	Estado Pastillas de freno (desgaste) En orden	
102	Handbrake En orden	
#	Posición	Imágenes
DOCUMENTACIÒN		
103	Tarjeta ITV notAvailable	

107 Documento CoC
originalAvailable



108 Juego de llaves
2

#	Posición	Imágenes
CONDICIONES PRUEBA DE CONDUCCIÒN		

109 Velocidad maxima alcanzada ?
25

110 Ruidos anormales
En orden

#	Posición	Imágenes
ESTADO VEHÌCULO EN EL MOMENTO DE LA PRUEBA DE CONDUCCIÒN		

111 Embrague
En orden

112 Ruidos anormales
En orden

113 Vibraciones notables
En orden

114 Función de los instrumentos
En orden

115 Función del sistema de frenos
En orden

116 Efecto de frenado
En orden

117 Cambio de carga
notVerifiable

118 Respuesta del acelerador
En orden

119	Marcha de motor En orden	
120	Caja de cambios notVerifiable	
121	Funcionamiento de la direcciónnotVerifiable	
122	Alineación notVerifiable	
#	Posición	Imágenes
Vehículo eléctrico		
123	Cable de carga disponible no	
124	Cable de carga rápida disponible no	

Comentarios

Imágenes












Interior delantero (Asientos)



Asientos traseros



	
<p>Tablero fotografiado dese los asientos traseros</p>	<p>Cunta kilometros</p>
<p>Bastidor (VIN)</p> 	<p>Illantas</p>

	
<p style="text-align: center;">Compartimiento motor</p> 	<p style="text-align: center;">Maletero</p> 
<p style="text-align: center;">Documentos</p> 	<p style="text-align: center;">Otro</p>

condiciones de la evaluacion

La evaluación anterior se basa en una visión externa. Al evaluar el vehículo, solo se pueden tener en cuenta los daños identificados aquí. Al evaluar el estado, se documentaron fotográficamente todos los defectos visibles que van más allá del desgaste normal. El vehículo fue inspeccionado en condición no desmontado. No se utilizaron otras herramientas para esto, por lo que existe el riesgo de defectos ocultos o daños accidentales. El informe no justifica ninguna responsabilidad hacia el auditor o CertifyCar GmbH, ni contiene una promesa de garantía para compradores o vendedores. Dentro del alcance de la prueba visual y funcional de los componentes individuales y la prueba de funcionamiento, no se pueden lograr todas las condiciones de carga y funcionamiento concebibles y, por lo tanto, muchos defectos que puedan estar presentes no se pueden detectar dentro del alcance de esta inspección.

Instrucciones importantes

Todas las características del equipamiento (equipamiento estándar y extra) se determinaron sobre la base de una consulta del VIN del fabricante. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por la integridad y exactitud de la información. El experto señala que, además de los daños enumerados en el informe, el vehículo puede presentar signos de desgaste debido a la edad y el kilometraje, que son inevitables en el uso normal (pequeñas abolladuras, abollones, arañazos).