

Ford

PUMA 1.0 MHEV 125CV AUTOMÁTICO S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2RR15899



Descripción

Matrícula 3845MPY	Fecha de matriculación 25/04/2024	Kilometraje 64496 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
27/02/2026

Fecha de peritación aprobada
02/03/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones


#	Elemento	Defecto	Operación
001	Tapa / Trasero Derecho	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Llanta / Delantero Izquierdo Rayado Smart repair
 Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "



004 Puerta / Delantero Izquierdo Rayado Pintar



005 Puerta / Trasero Izquierdo Rayado Pintar



006 Paragolpes / Trasero Rayado Pintar



007 Spoiler / Trasero Rayado Pintar



008 Puerta / Delantero Derecho Abolladura Reparar



009

Llanta / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4 mm
Trasero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 18 /	4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Tapa / Trasero Derecho / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Spoiler / Trasero / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado