



## VOLKSWAGEN GOLF

Immatriculation	-
VIN	WWWZZZCDXPW029562
Kilométrage	108 154 km
Première immatriculation	15/05/2023
Couleur carrosserie	Bleu Foncé

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	Date de l'inspection	22/05/2026 15:43:09
Adresse d'inspection		

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	VOLKSWAGEN	Type de carrosserie	Berline
Modèle	GOLF	Nbre portes	5
VIN	WWWZZZCDXPW029562	Nbre sièges	5
Première immatriculation	15/05/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	108 154 km	Couleur intérieur	Gris Foncé
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Bleu Foncé

### DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Manuel d'utilisation	Oui		

### OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	25	Cric	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé


### PNEUS

#### Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,6 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Hiver	Aluminium	Non
Avant	Droite	3,6 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Hiver	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,8 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Hiver	Aluminium	Non
Arrière	Droite	7,1 mm	Continental	205/55 R 16 91 H	Hiver	Aluminium	Non



## DAMAGES



### Bumper F

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Paint



### Seat cover RL

Damage type

Tear

Repair mode

Repair/replace (lump sum)

**Comments:** siege banquette




### Tyre FL

Damage type

Out of tolerance

Repair mode

Replace



### Tyre FR

Damage type	Out of tolerance
Repair mode	Replace



### Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



### Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable






**Alloy rim RL**

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Acceptable



**Door FL**

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Acceptable



**Door RL**

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Polish



**Wing FL**

Damage type

Scratch(es)

Repair mode

Acceptable



## COMMERCIAL PHOTOS

