



12. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



12. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



13. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



13. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature




5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




2. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



Chilometraggio



Cerchi



vano motore



Altro



Altro




folios complementare



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000920413-IT867	Numero di contratto:	768295
Targa:			

Dati del veicolo

Land Rover Range Rover Velar;Suv;;Automatic;

Numero di telaio:	SALYA2BW8NA336177	Chilometraggio Rivelato:	104803 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	08.04.2022 /	Data e luogo Perizia:	22.05.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Blu	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Pelle / Alcantara
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 7.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 8.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 12.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 13.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature