




Matrícula:	6232-LVY	Kilometraje:	151937	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF7SXYHTUMT659316	Fecha de puesta en circulación:	20/01/2022	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA
Marca:	CITROËN			Fecha de peritación:	18/06/2026 0:00:00
Modelo:	C3				
Versión:	Citroen BlueHDi 75KW (100CV) S&S Live Pack berlina con portón 75kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 T				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/88 T DELIZQ Bridgestone: 5 mm - TRASIZQ Bridgestone: 5 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	255				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de
neumático Tras
Iz

255

Marca del
neumático Tras
Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí			Volante multifunciones	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí		Bandeja de maletero	Sí
Vehículo rodando	Sí		Radar parking TRAS	Sí
Núm asientos	5		Radio multimedia	Sí
Núm reposacabezas	5		Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm llaves	1		Documento de matriculación	No
Núm llaves mando a distancia	1			
Color carrocería	Blanco			
Llantas de verano	Acero			
Kit de reparación	No			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 01			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Guarnic Tapa Tras



Rayado



Reemplazar



Tarjeta De Matriculación



Falta

Importe



Llave de contacto



Falta

Importe



Indicador de avería / Testigo



Encendido

Control



Tapacubos Rueda Del IZ



Rayado

Reemplazar



Tapacubos Rueda Tras IZ



Falta

Reemplazar



Tapacubos Rueda Del DR



Falta

Reemplazar



Caja Retrov Ext DR



Partido

Reemplazar Y Pintar



Kit reparación Neumático



Falta

Importe



Placa Matrícula tras

Deformado /
Forzados

Importe



Puerta maletero Tras



Abolladuras

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de
pegamento

Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dZMoKIYUGsmYYib4JgUARXRB%2fel2YfxLpN99zRg5c4U%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dZMoKIYUGsmYYib4JgUARXRB%2fel2YfxLpN99zRg5c4U%3d&language=es-ES)