

BMW

SÉRIE1118DTRACTION FINITION M SPORT F40 7M91

VIN:WBA7M910X07P27219




Description


	Date de 1ère immatriculation 03/04/2024	Odomètre 63004 km
Couleur -	Année modèle	Capitonnage -
Nombre de portes -		Generation
Berline à Hayon	-	-
Type de carrosserie		Nombre de sièges -

Détails de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Tapis de coffre / -	Dé ch ir é	Echange
	 		
002	Plancher de coffre modulable / -	Dé ch ir é	Echange
	 		
003	Casier de coffre modulable / -	Tâché	Nettoyage

				
004	Garniture intérieure de coffre / Gauche	Dé ch ir é	Echange	
				
005	Garniture intérieure de coffre / Droit	Dé ch ir é	Echange	
				
006	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange	
				
007	Crochet de remorquage / -	Manquant	Echange	
				
008	Plage arrière / -	Manquant	Echange	
				
009	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair	
				

010	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair
 			
011	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Smart repair
 			
012	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Echange
 			
013	Grille de pare-chocs / Avant	Cassé	Echange
 			
014	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
  			
015	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
 			

Éléments amovibles

☒ Boîte/trousse à outils

☐ Cable de charge lente

☐ Cable de charge rapide

- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 / Tous	6.3 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 / Tous	6.1 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 / Tous	6.6 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 / Tous	6.4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Tapis de coffre / - / Déchiré



Tapis de coffre / - / Déchiré



Plancher de coffre modulable / - / Déchiré



Plancher de coffre modulaire / - / Déchiré



Casier de coffre modulaire / - / Tâché



Casier de coffre modulaire / - / Tâché




Garniture intérieure de coffre / Gauche / Déchiré



Garniture intérieure de coffre / Gauche / Déchiré



Garniture intérieure de coffre / Droit / Déchiré



Garniture intérieure de coffre / Droit / Déchiré



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Crochet de remorquage / - / Manquant




Crochet de remorquage / - / Manquant



Plage arrière / - / Manquant



Plage arrière / - / Manquant



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure