

Zustandsbeschreibung

					Umsatzsteuer ja	§25a nein	
Fahrzeugdaten	Hersteller	Skoda		Typ	Kamiq Active		
	Modell	1.0 TSI EU6d, Active OPF, 2020 - 20..					
	VIN	TMBGR6NW7P3025491		Aufbau	Sport-Utility-Vehicle		
	Anzahl Türen	5		Kraftstoff	Superbenzin		
	KBA-Schlüssel	8004/AVS					
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
	08.10.2022	k. A.	105.351 km		81 kW	3	999
	CO ₂ -Emission (g/km)	111-146 (WLTP)					
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %	0,00 %	0		B	111-146 (WLTP)	
Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung			Raucherfahrzeug	letzter KD am	letzter KD (km)	
				nein	02/26	93.308 km	
Farbe	Race-Blau Metallic		Lackierung	metallic			
Reimport	nein		nächster KD	12.02.2028		nächster KD (km)	
					18.000 km		
Scheckheft	nicht vollständig						
Scheckheft Bemerkung							
Polster	Sitzbez}ge Active		Polsterfarbe	Satin schwarz		Getriebe	
					Getriebe 6-Gang		
Schadstoffk.	Euro6d						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:					
	3. Bremsleuchte LED		4 Lautsprecher		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
	Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bremsassistent		Bremsenergieerückgewinnung	
	Dachreling		Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)		Elektron. Differentialsperre (EDS)	
	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..	
	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..		Fensterheber elektrisch vorn	
	Fernbedienung für Zentralverriegelung		Gepäckraumabdeckung / Rollo		Gepäcksickeung / Gepäckbefestigung (Carg..	
	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Getriebe 6-Gang		Handschuhfach beleuchtet	
Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und B..		Heckscheibe heizbar		Infotainment-Paket Swing		
Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..		
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig		Kennzeichenbeleuchtung LED		
Kofferraumbeleuchtung		Kopf-Airbag-System		Lenkrad (2-Speichen)		
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..		Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)		Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI		
Multifunktionsanzeige		Notrufsystem		Otto-Partikelfilter (OPF)		
Radioempfang digital (DAB+)		Radstand 2651 mm		Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad als Notrad		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abbl..		Seitenairbag vorn		Servolenkung		
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz		Sonnenblende links mit Spiegel		
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Start/Stop-Anlage		Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, schw..		
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe		USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)		
Verzurrösen Koffer-/Laderaum		Zentralverriegelung				
Sonderausstattung:						
Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Ent..		Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Ent..		Ausstattungs-Paket: Cool & Sound		
Einparkhilfe hinten		Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		
Metallic-Lackierung		Mittelarmlehne vorn		Sitzheizung vorn		
SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)		Triebwerkunterschutz		Wendematte Gepäckraum		

Vorschäden	Vorschäden:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe	
	nein	nein	nein	nein	€	

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/60 R16 92V	5,00 mm (Kumho)	5,00 mm (Kumho)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/60 R16 92V	6,00 mm (Kumho)	6,00 mm (Kumho)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/60 R16 92H	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/60 R16 92H	7,00 mm (Continental)	7,00 mm (Continental)
	Bemerkung		Ausstattung ER
	Zulässigkeit Winterräder Zubehör nicht geprüft, ABE nicht vorhanden.		Vollrad (7,00 mm)

Optischer Zustand	
	<ul style="list-style-type: none"> Dach - Dellen - entfernen Einstiege - Kratzer - Gebrauchsspuren Felge VL (Winter) - Kratzer - Gebrauchsspur Frontbereich - Steinschläge - Gebrauchsspuren Innenraum - Aufbereitung(Geruch) - Ozonbehandlung Innenraum - Aufbereitung-Hundehaare entfernen Ladekante - Kratzer - Gebrauchsspuren Laderaum/Fahrgastraum - Kratzer - Gebrauchsspuren Motorhaube - Delle - entfernen Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair Stoßfänger vorne - Kratzer - Gebrauchsspur Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-auslegen Windschutzscheibe - Steinschlag - smart Repair

Technischer Zustand

Fehlteile und Dienstleistungen
COC-Papiere fehlen Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Active

VIN: TMBGR6NW7P3025491


Kilometerstand: 105.351 km

Erstzulassung: 08.10.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Active

VIN: TMBGR6NW7P3025491

Kilometerstand: 105.351 km

Erstzulassung: 08.10.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Innenraum - Aufbereitung-Hundehaare entfernen



Dach - Dellen - entfernen




Dach - Dellen - entfernen



Felge VL (Winter) - Kratzer - Gebrauchsspur



Felge VL (Winter) - Kratzer - Gebrauchsspur



Ladekante - Kratzer - Gebrauchsspuren




Ladekante - Kratzer - Gebrauchsspuren



Motorhaube - Delle - entfernen



Motorhaube - Delle - entfernen



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair




Stoßfänger vorne - Kratzer - Gebrauchsspur



Stoßfänger vorne - Kratzer - Gebrauchsspur




Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-auslegen



Tür hinten rechts - Einstieg-Kratzer-auslegen



Windschutzscheibe - Steinschlag - smart Repair



Windschutzscheibe - Steinschlag - smart Repair