

Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1

DEKRA Automobil GmbH, Herrlinger Str. 72, D 89081 Ulm

Autohaus
Held & Stroehle GmbH & Co KG
Memminger Str. 65-67
89231 Neu-Ulm

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Tel: 0731/9372-0
Fax: 0731/9372-72
E-Mail: ulm.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Angelina Bartulej



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen RV RB4405**Fahrgestellnummer** WVZZZA1ZMV100416

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Besichtigung 22.05.2026, Autohaus Held & Stroehle GmbH & Co KG, Memminger Str. 65-67, 89231 Neu-Ulm

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts 194 µm
- Tür hinten rechts 176 µm

LAUT HISTORIE:

FELGE

Kotflügel vorne ersetzen

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein nicht vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	T-Roc 2.0 TSI R 4Motion (EURO 6d)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	01.03.2021
FIN	WVGZZZA1ZMV100416	Laufleistung	91.177 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / Indiumgrau Metallic
Hubraum	1.984 / cm ³	Polster / Polsterfarbe	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Carbon / Flintgrau-Tit-answarz
Leistung	221 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	02/2027
KBA-Nummer	0603 / CJS		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/50 R 18 92 W	Falken	S / O	5 mm	
Vorne rechts	215/50 R 18 92 W	Falken	S / O	5 mm	
Hinten links	215/50 R 18 92 W	Falken	S / O	4 mm	
Hinten rechts	215/50 R 18 92 W	Falken	S / O	4 mm	

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	298 Tage oder 5.200 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung

- | | | |
|---|---|---|
| 1. 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | 14. Chromleisten an Seitenfenstern | 25. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| 2. Abbiegelicht | 15. Dachhimmel Stoff, schwarz | 26. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| 3. Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) | 16. Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | 27. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| 4. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | 17. Einparkhilfe vorn und hinten | 28. Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| 5. Ambiente-Beleuchtung weiß | 18. Einstiegsleisten vorn R | 29. Frontscheibe Verbundglas getönt |
| 6. Anti-Blockier-System (ABS) | 19. Elektron. Differentialsperre (EDS) | 30. Funkschlüssel (2) klappbar |
| 7. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 20. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | 31. Fußmatten Textil |
| 8. Antriebsart: Allradantrieb | 21. Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm | 32. Fußraumbeleuchtung vorn |
| 9. Außenspiegel Chrom matt | 22. Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent | 33. Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| 10. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | 23. Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl | 34. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| 11. Bremsassistent | 24. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | |
| 12. Bremsbelagverschleissanzeige | | |
| 13. Chrom-Paket (1) | | |

Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1

35. Heckleuchten LED, dunkelrot
36. Heckscheibenwischer
37. Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
38. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39. Karosserie: 5-türig
40. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
41. Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
42. Kopfstützen hinten (3-fach)
43. LM-Felgen
44. Lendenwirbelstützen vorn
45. Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
46. Leseleuchten vorn und hinten LED
47. Mittelarmlehne vorn
48. Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus

49. Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI
50. Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
51. Nebelschlussleuchte
52. Notrufsystem
53. Otto-Partikelfilter (OPF)
54. Parkbremse elektrisch
55. Pedale Edelstahl
56. Progressivlenkung
57. Radioempfang digital (DAB+)
58. Radstand 2593 mm
59. Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
60. Reifenkontroll-Anzeige
61. Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
62. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
63. Schalt-/Wählhebelgriff Leder
64. Scheinwerfer LED
65. Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer

66. Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
67. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Carbon Flag / Microfaser
68. Sitze vorn höhenverstellbar
69. Sitze: Top-Sportsitze vorn
70. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
71. Start/Stop-Anlage
72. Stoßfänger R
73. Türabdeckung unten in Wagenfarbe
74. Türgriffe außen Wagenfarbe
75. Verbandkasten und Warndreieck
76. Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
77. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
78. Wegfahrsperre (elektronisch)
79. Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

1. Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
2. App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
3. Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)

4. Fahrassistenz-Paket
5. Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
6. Licht- und Sicht-Paket 1
7. Metallic-Lackierung
8. Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion

9. Raucher-Paket
10. Winter-Paket
11. Winterbereifung zusätzlich (Kundenanfrage erforderlich)

Optischer Zustand



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Lackvorbereitung	200		voll	- 200	- 168,07
2. Felge hinten rechts verschrammt, lackieren (Bild 4)	250		voll	- 250	- 210,08
3. Tür hinten links - Einstieg Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 5)	263		voll	- 263	- 221,01
4. Tür hinten rechts - Einstieg Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	713			- 713	- 599,16

Innenraum

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 1, 2, 3)	0		voll	- 0	- 0,00
2. Sitz 1. Reihe rechts - Sitzbezug fleckig, reinigen (Bild 6)	131		voll	- 131	- 110,08
3. Sitz vorne rechts - Sitzbezug fleckig, reinigen (Bild 7)	131		voll	- 131	- 110,08
4. Sitz vorne links - Sitzbezug fleckig, reinigen (Bild 8, 9)	131		voll	- 131	- 110,08
Zwischensumme	393			- 393	- 330,24

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	713	599,16	- 713	- 599,16
Innenraum	393	330,24	- 393	- 330,24
Gesamtkosten	1.106	929,40	- 1.106	- 929,40

Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Bild 1:
Innen, Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 2:
Innen, Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 3:
Innen, Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 4:
Außen, Felge hinten rechts, verschrammt, lackieren



Bild 5:
Außen, Tür hinten links - Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 6:
Innen, Sitz 1. Reihe rechts - Sitzbezug, fleckig, reinigen

Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1



Bild 7:
Innen, Sitz vorne rechts - Sitzbezug, fleckig, reinigen




Bild 8:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, fleckig, reinigen



Bild 9:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, fleckig, reinigen

Vorgangs-Nr.: 0210006744-2495-1

Sonstige Bilder



1

Für den Fachbereich

Angelina Bartulej

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.