

Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHKE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHKE STANDARD

VIN: VF3YDCPA4R2Z13908




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 23/04/2024	Laufleistung 89613 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 2	Anzahl der Sitze 3	Generation -
CO2 357	Hubraum 2179	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 121 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



004

Außenspiegel elektrisch / Rechts

Gebrochen

Ersetzen



006

Stoßfänger / Vorne Links

Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



007

Stoßfängerhalter / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



008

Kotflügel / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



009

Außenspiegelkappe / Links

Kratzer

Smart Repair



010

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren





011

Säule / Links ¹

Fleck

Reinigen



012

Dichtung Türeinstieg / Hinten Links

Gebrochen

Ersetzen



013

Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



014

Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts

Fehlt

Ersetzen



015

Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




016

Seitenwand / Links ²

Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



017

Seitenwand / Vorne
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



018

Seitenwand / Rechts
Mit Fenster : Nein

Gebrochen

Reparieren



019 Warnflagge / Hinten Links

Fehlt

Ersetzen



020 Warnflagge / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



021 Rücklicht Halterung / Hinten Links³

Delle

Reparieren



022 Abdeckung / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



023	Seitenleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
024	Seitenleiste / Unten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
025	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
026	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
027	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
028	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

- ¹ B
² Innen + Außen
³ Verbogen, neu einstellen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
 ☐ Ersatzrad
 ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Hutablage
 ☒ In-Car-Werkzeuge
 ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
 ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
 ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
 ☒ Serviceheft
 ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	MAXXIS	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt




Entklebung / - / Beklebt




Entklebung / - / Beklebt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Wamleuchte Inspektion / Fehlt



Wamleuchte Inspektion / Fehlt



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerhalter / Vorne Links / Gebrochen




Stoßfängerhalter / Vorne Links / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Säule / Links / Fleck



Säule / Links / Fleck



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen




Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Fehlt



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Warnflagge / Hinten Links / Fehlt



Warnflagge / Hinten Links / Fehlt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Warnflagge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer