

Renault

TRAFIC 2.0D 131CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1FL000X71021071



Descripción

Matrícula 9476MHD	Fecha de matriculación 31/05/2023	Kilometraje 126163 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1997 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
22/05/2026


Fecha de peritación aprobada
25/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Rayado	Acceptable
			
002	Paragolpes / Delantero	Roto	Sustitución



003 Capó / -

Pegatina

Eliminar



004 Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



005 Aleta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



006 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Roto

Sustitución



007 Puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar









008 Travesaño de la puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



009	Panel lateral / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
			
010	Panel lateral / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
011	Moldura de panel / Trasero Izquierdo	Rayado	Pintar
			
012	Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo	Roto	Sustitución
			
013	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
014	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
015	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar



016 Moldura de panel / Trasero Derecho

Rayado


Pintar



017 Aleta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



018 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



019 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



020 Puerta / Delantero Derecho

Rayado

Pintar









021 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Rayado

Pintar



022	Bahía de parabrisas completa / Derecha	Abolladura	Reparar
			
023	Asiento / Derecha Material de acabado : Tela	Manchado	Limpieza
			
024	Asiento / Delantero Izquierdo Material de acabado : Tela	Manchado	Limpieza
			
025	Suelo de madera / Trasero	Roto	Sustitución
			
026	Junta de marco de puerta / Trasero	Roto	Sustitución
			
027	Caja de carga completa / Trasero	Abolladura	Reparar
			
028	Revestimiento de paneles madera / tela / Izquierda Material de acabado : Madera	Roto	Sustitución



Elementos faltantes

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input checked="" type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	205 / 65 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	205 / 65 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	205 / 65 / 16 /	6 mm
Trasero Derecho	Desconocido	205 / 65 / 16 /	6 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Roto



Capó / - / Pegatina



Moldura de paragolpes / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Delantero izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Roto



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Travesaño de la puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de panel / Trasero Izquierdo / Rayado



Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo / Roto



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho / Abolladura




Paragolpes / Trasero / Abolladura



Moldura de panel / Trasero Derecho / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Bahía de parabrisas completa / Derecha / Abolladura



Bahía de parabrisas completa / Derecha / Abolladura



Asiento / Derecha / Manchado



Asiento / Delantero Izquierdo / Manchado



Suelo de madera / Trasero / Roto



Junta de marco de puerta / Trasero / Roto



Caja de carga completa / Trasero / Abolladura



Revestimiento de paneles madera / tela / Izquierda / Roto