

Audi Q4 e-tron '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk: Audi
Kenteken:
Versnellingsbak: Automaat
Kleur carrosserie:
Model: Q4 e-tron '21 BEV
Chassisnummer: WAUZZZFZZNP003757
Type brandstof: Electrisch
Vermogen: 150 kW
Versie: Q4 e-tron 40 Launch Edition
1ste tenaamstelling: 28-07-2021
Kilometerstand: 171701 km
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde

Interieur

Links

Rechts

Voorzijde

2


4

1



3

3

Commerciële foto's









Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 23/07/2026

94,29%
Status van de gezondheid (SOH)*

Audi Q4 e-tron
VIN : WAUZZFZZNP003757
Kilometerstand : 171.701 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA
Approved Battery Health Check



Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**

Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Trekhaak**Ja**

Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A M deel

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Bumper V spoiler

Kras(sen)

Smartrepair

Voorzijde



Deksel/Dop

Kras(sen)

Smartrepair

Interieur



Deksel/Dop

Ontbreekt

Vervangen

Interieur




Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Hoofdsteun

Ontbreekt
Vervangen
Interieur



Interieur

Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair

Achterzijde



Koplamp L LED

Kras(sen)

Vervangen

Voorzijde



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Winter

235/55/19/101/T

Pirelli

6,5 mm

Voor Rechts

Winter

235/55/19/101/T

Pirelli

5,0 mm

Achter Links

Winter

235/55/19/101/T

Goodyear

6,8 mm

Achter Rechts

Winter

235/55/19/101/T

Goodyear

7,1 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**Ja**

GPS opslag**N.v.t.**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.