


**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002452725  
**Besichtigt am:** 15.05.2026 11:31  
**Berichts-Nr:** 10610624  
**FIN:** WVVZZZCD0RW050634

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kompaktklasse                                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                    |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNV                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 14.05.2024                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 17.160 km                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Grenadillschwarz Metallic                     |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Grenadillschwarz Metallic                     |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.500 ccm                                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 96 kW (131 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                         |
| <b>Polsterart:</b>                  | Alcantara                                     |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                             |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 1 Tag(e)      |

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bergamo" 7,5 J x 18in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Bergamo 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 225/40 R 18

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag  
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer  
 Kurzheck  
 Landesverkaufsprogramm Deutschland  
 LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar  
 LED-Plus-Scheinwerfer  
 LED-Rückleuchten  
 Leergewichtsbereich Standard  
 Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet  
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite  
 Leuchtweitenregulierung dynamisch  
 Linkslenker  
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden  
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar  
 Modul Boden hinten Ausführung 1  
 Motorenstart Standard  
 Müdigkeitserkennung  
 Multifunktionskamera  
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar  
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"  
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
 Nicht Heissland  
 Nichtraucher Ausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn  
 Normal-Lackierung  
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung  
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze  
 Ohne 2. Batterie  
 Ohne Alcohol Interlock  
 Ohne alternativ-Antriebssystem  
 Ohne Anhängervorrichtung  
 Ohne Aufkleber und Embleme  
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Dachreling  
 Ohne Dynamic Drive Control  
 Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
 Ohne Feuerlöscher  
 Ohne Head-Up Display  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Lichtassistent

Ohne Mode3 Ladekabel  
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen  
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige  
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
 Ohne Speedlimiter (LIM)  
 Ohne Spurwechselassistent  
 Ohne Stabilisator hinten  
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
 Ohne Trennwand  
 Ohne UNECE CS&SU  
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät  
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne  
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung  
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
 Ohne Zusatz-/Standheizung  
 Ohne zusätzliche Bereifung  
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
 Radio  
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz  
 Radstand  
 Rechtsverkehr  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 225/40 R 18  
 Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne  
 Schaltgetriebe MQ200\_GA  
 Schalthebelknauf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung  
Sport-Komfortsitze vorn  
Sprachbedienung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfand Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 5,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                            | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung    |
|----|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts | Kratzer              | Optische Wertminderung |
| 2  | Stoßfänger hinten                  | Kratzer              | Smart Repair           |
| 3  | Innenraum                          | Verschmutzt          | Reinigen               |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Seitenwand hinten links | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Dach                    | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD0RW050634

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen





Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

