


Zustandsbericht / Minderwertgutachten



FIN **VXKUKZKXZPW123267**

Vorgang

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

02.06.2026
09.06.2026,

09.06.2026

Bemerkungen

Ehemalige Sommerreifen nur Gummi liegt im Fahrzeug

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2023	Hersteller	OPEL
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW123267
HSN / TSN	1889 / ADO	Schlüssel-Nr.	40414599
Km-Stand abgelesen	12187	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE
			EXTERIEUR METALLISEE
			VERNIS / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Grau		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 V	Barum / Quartaris 5 FR	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Barum / Quartaris 5 FR	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 V	Barum / Quartaris 5 FR	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Barum / Quartaris 5 FR	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablage: Taschen an Vordersitzrücken, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Emblem "e" auf Heckklappe, Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höhen-einstellbar, LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn, LED-Blinker, vorn und hinten, LED-Rückleuchten,

LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic, Ladeanschlussmöglichkeiten, Ladekabel: Mode-3-Ladekabel, Lenkrad: Lenkrad aus veganem Kunstleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Mittelarmlehne, vorn, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 3-phasig (11 kW), OpelConnect mit Telematikdiensten, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Multimedia Radio, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Schriftzug "Mokka" am Heck in Chrom, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff TC Plus, Umgebungsausleuchtung, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
OMM0	Lackierung: Metallic Sonderfarbe
NA01	Paket: Komfort-Paket Elegance

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 16.03.2026 bei Kilometerstand 10.850
bis Wartung verbleiben:	23.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeug mit Abplatzern am Vorderwagen
Gebrauchsspuren im Innenraum

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Wartung



Bild 8 : ehemaliger Reifensatz Fahrzeug nun auf Allwetter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet