DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU000X LP004744	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	1928LPB	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	114 788 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	21/03/2026	Parque	CAMPA CARPIO










Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Manuales de bordo
Posición	Central
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

2



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Moldura inf de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

DEKRA Automotive Solutions

7



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

Costos estimados de la reparación

Total	**320,00€**