

MG

HS 1.5T DCT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U91RN068451



Descrizione

-	Data immatricolazione	Odometro
-	-	52155 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione

			
002	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair
			
004	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair
			
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
006	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Rientranza	Sostituzione
			
007	Spoiler / Anteriore	Riga	Sostituzione
			

008	Cofano anteriore / -	Scheggia	Riparazione
			
009	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione
			
010	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			
011	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
			
012	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
013	Portello / -	Scheggia	Riparazione
			
014	Paraurti / Posteriore	Difetto di Esecuzione	Riparazione

			
015	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Rientranza	Sostituzione
			
016	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
017	Modanatura porta / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5 mm

Foto





Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rientranza



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Rientranza



Spoiler / Anteriore / Riga



Cofano anteriore / - / Scheggia



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga




Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto




Parte inferiore paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Scheggia



Paraurti / Posteriore / Difetto di Esecuzione



Paraurti / Posteriore / Difetto di Esecuzione



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Destro / Riga