DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	08/03/2024	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	12 955 km
Modelo	Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos



Michelin 225/45/17	Verano 5.2 mm	Michelin 225/45/17	Verano 5.4 mm
Michelin 225/45/17	Verano 5.6 mm	Michelin 225/45/17	Verano 5.7 mm


Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Llantas especiales 17"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

12

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

11



Elemento	Libro de garantía
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-