

Renault

VIN:VF1RHN00972693113



Description

|                         |                                     |                    |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                         | <i>Date de 1ère immatriculation</i> | <i>Odomètre</i>    |
|                         | -                                   | 71081 km           |
| <i>Couleur</i>          | -                                   | <i>Capitonnage</i> |
|                         | -                                   | -                  |
|                         | <i>Année modèle</i>                 |                    |
| <i>Nombre de portes</i> | -                                   | <i>Generation</i>  |
|                         | -                                   | -                  |
|                         | <i>Nombre de sièges</i>             |                    |
|                         | -                                   |                    |

Détails de l'inspection



*Date de l'inspection*  
29/05/2026

*Date de validation de l'inspection*  
01/06/2026

Contrôles

**Problèmes détectés**  
Moteur / Bruit

✓ Ok

Etanchéité du véhicule

✓ Ok

Echappement / Clarté

✓ Ok

Dommages et corrections

| #                                                                                   | Élément                                                                          | Do mma g e | Correction   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 001                                                                                 | Jante / Avant Gauche<br>Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " | Rayure     | Smart repair |
|    |                                                                                  |            |              |
| 002                                                                                 | Tapis / Avant Gauche                                                             | Br û lé    | Acceptable   |
|    |                                                                                  |            |              |
| 003                                                                                 | Haut de pare-chocs / Arrière                                                     | Rayure     | Acceptable   |
| 004                                                                                 | Bas de pare-chocs / Arrière                                                      | Rayure     | Peinture     |
|  |                                                                                  |            |              |
| 005                                                                                 | Aile / Avant Droit                                                               | Malfaçon   | Peinture     |
|  |                                                                                  |            |              |
| 006                                                                                 | Hayon / Porte de coffre / -                                                      | Rayure     | Acceptable   |
| 007                                                                                 | Rétroviseur / Gauche                                                             | Rayure     | Peinture     |
|  |                                                                                  |            |              |

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cache bagages
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☒ Cric
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Outillage de bord
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Roue de secours

Pneus principaux

|                |         |                      |        |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| Avant Gauche   | PIRELLI | 215 / 65 / 17 / Tous | 6.4 mm |
| Avant Droit    | PIRELLI | 215 / 65 / 17 / Tous | 6.4 mm |
| Arrière Gauche | PIRELLI | 215 / 65 / 17 / Tous | 6.5 mm |
| Arrière Droit  | PIRELLI | 215 / 65 / 17 / Tous | 6.5 mm |

Co mmentaires

Phare avd réparé

## Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Tapis / Avant Gauche / Brûlé



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Avant Droit / Malfaçon



Rétroviseur / Gauche / Rayure