Generalitat de Catalunya

Applus Iteuve

ENAC

Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Núm. inspecció 081700003689304	Estació 0817	Adreça RDA EUROPA, S/N 08800 VILANOVA I LA GELTRU		Raó social Applus Iteuve Technology, S.L.U.	
Línia L2	Box A	Tipus d'inspecció Periòdica	Import inspecció 45,59 €	(3) Data d'inspecció 17/08/2026	Hora d'inici 10:07	Hora d'acabament 10:32
Classificació vehicle 1000	Marca AUDI	Tipus 4G	Contrasenya d'homologació e1*2007/46*0436*25	(4) km / hores de treball 142.894 / -	
(5) Categoria del vehicle M1	Data 1a matriculació 29/06/2016	(2) Matrícula actual 9053LKW(E)	(1) Número de bastidor WAUZZZ4G5HN009698	(8) Data propera inspecció 27/08/2027	

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació		3.7 Disp. de retenció de la càrrega	NA	5.3 Vehicle motor encesa compressió		**7. Direcció**	
1.1 Documentació		3.8 Indicador de velocitat		5.4 Recopilació dades OBFCM	NA	7.1 Desviació de rodes	
1.2 Número de bastidor		3.9 Sortints interiors		**6. Frens**		7.2 Volant i columna de direcció	
1.3 Plaques de matrícula		3.10 Elem. exclusius de veh. M2 i M3	NA	6.1 Fre de servei		7.3 Caixa de direcció	
1.4. Assegurança	NA	3.11 Elem. exclusius de trens turístics	NA	6.2 Fre de socors	NA	7.4 Timoneria i ròtules	
2. Cond. exterior, carrosseria, xassis		3.12 Sist. de emergència (eCall)	NA	6.3 Fre estacionament		7.5 Servodirecció	
2.1 Antiencastament davanter	NA	**4. Enllumenat i senyalització**		6.4 Fre d'inèrcia	NA	**8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspens.**	
2.2 Carrosseria i xassis		4.1 Llums creuament i carretera		6.5 Dispositiu antibloqueig		8.1 Eixos	
2.3 Dispositius d'acoblament	NA	4.2 Llum de marxa enrere		6.6 Dispositiu de desacceleració	NA	8.2 Rodes	
2.4 Parafang i disp. antiprojecció		4.3 Llums indicadors de direcció		6.7 Pedal del dispositiu de frenada		8.3 Pneumàtics	
2.5 Eixuga i neteja-parabrises		4.4 Senyal d'emergència		6.8 Bomba buit o compr. i dipòsit	NA	8.4 Suspensió	
2.6 Proteccions laterals	NA	4.5 Llums de frenada		6.9 Indicador de baixa pressió	NA	**9.Motor i transmissió**	
2.7 Protecció posterior		4.6 Llum placa matric. posterior		6.10 Vàlvula regulació fre de mà	NA	9.1 Estat general del motor	
2.8 Portes i esglaons		4.7 Llum de posició		6.11 Vàlvules de frenada	NA	9.2 Sistema d'alimentació	
2.9 Retrovisors		4.8 Llums antiboira		6.12 Acumulador o dipòsit pressió	NA	9.3 Sistema d'escapament	
2.10 Senyals en els vehicles	NA	4.9 Llum de gàlib	NA	6.13 Acoblament frens del remolc	NA	9.4 Transmissió	
2.11 Suport ext. roda de recanvi	NA	4.10 Catadiòptrics		6.14 Servofrè cilindre comandament		9.5 Veh. usen gas com carburant	NA
2.12 Vidres de seguretat		4.11 Enllumenat interior	NA	6.15 Tubs rígids		**10. Altres**	
2.13 Elem. excl. veh. M2 i M3	NA	4.12 Avisador acústic		6.16 Tubs flexibles		10.1 Transport merc. perilloses	NA
3. Condicions de l'interior		4.13 Llum d'estacionament	NA	6.17 Folres		10.2 Transport merc. peribles	NA
3.1 Seients i ancoratges		4.14 Senyalitz. obertura portes	NA	6.18 Tambors i discs		10.3 Transport escolar	NA
3.2 Cinturons segur. i ancoratge		4.15 Senyalitz. lluminosa específ.	NA	6.19 Cables, varetes, pal. connex.		10.4 Tacògraf	NA
3.3 Dispositius retenció d'infants	NA	4.16 Llums de circulació diürna		6.20 Cilindres del sistema frenada		10.5 Limitació de velocitat	NA
3.4 Antiglaç i antibaf		**5. Emissions contaminants**		6.21 Vàlvula sensora de càrrega	NA	10.6 Reformes no autoritzades	
3.5 Antirobatori i alarma		5.1 Soroll		6.22 Ajustadors tensió automàtics	NA		
3.6 Camp de visió directa		5.2 Vehicle motor encesa guspira	NA				
Codi personal inspector (blocs inspeccionats)		0456(2;5;6;7;8;9;10) -4482(1;2;3;4;6;7;8;9;10) -6762(1;2;3;4;5;6;7;9;10)					

Identificacions dels equips de mesura

Emissions: OP013172	Frenada: FR023045	AlineacióAP013036	Sorolls:-	Bàscula:-
Vel. Act. Lím. Vel.:-	Dinamòmetre: -	Desacceleròmetre:-	OBD:OB013291	Altres equips:-

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions:	**Opacitat** (m^{-1}):0,18	**CO ralentí** (%):-	**CO ralentí accel.** (%):-	**λ**: -	**Soroll** (dB/min^{-1}): -/-
Frenada	**Fre de servei** (esq./dreta) (N)	E1:3291/3193 E2:3748/3488 E3:-/- E4:-/- E5:-/- E6:-/- E7:-/- E8:-/-		**Desacceleració** (m/s^2): -	
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	E1:30,00/18,00 E2:11,00/13,00 E3:-/- E4:-/- E5:-/-		**Dinamòmetre** (N): -(-) /-(-) /-(-)	
	Fre de socors (esq./dreta) (N)	E1: -/- E2: -/- E3: -/- E4: -/- E5: -/-		**Alineació** (m/km): -4,00/-	
	Fre d'estacionament (e/d) (N)	E1:-/- E2:-/- E3:-/- E4:-/- E5:-/-		**Limitació velocitat** (km/h):-	
Bàscula (kg)	E1:-/E2:-/E3:-/E4:-/E5:-/E6:-/E7:-/E8:-				

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
		SENSE DEFECTES

(7) Resultat de la inspecció: FAVORABLE

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: ☐ Raó social/NIF del taller ☐ Autoreparació

(9) Vistiplau estació, signatura

CE: 0456
DE: 0444

(10) Observacions

Fre d´estacionament revisat visualment.

272.272.608

Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web https://apps.applusiteuve.com/CVE, mitjançant el codi CVE: 96788T90015F03600