

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ077169




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	09/11/2023	118627 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	2	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1499 cc	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	75 KW	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren



004	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Ersetzen
005	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
006	Klebesatz / Vorne	Fehlt	Ersetzen
007	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Ersetzen
008	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren



009

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



010

Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Smart Repair



011

Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen




012

Seitenwand / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



013	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			
014	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
			
015	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren
			
016	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	UNIROYAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Klebesatz / Vorne / Fehlt



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



