INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0510NKF / WBA28FU0X08F99764 / 8F99764

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.681

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0510NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/10/2026		

Daños no valorables:

0510NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0510NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Botiquín	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl iz	-	SR Pintura
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
17. Puerta dl dr	-	SR Carrocero
18. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO