

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Fiat Tipo	ZFA35600006P30256	25.09.2019	69316

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service		
01.10.2026	km	Kein Nachweis	km	Fällig	

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	107,00 µm	Tür VR	101,00 µm	Tür HR	104,00 µm	Seitenteil HR	101,00 µm
Motorhaube	107,00 µm	Dach	112,00 µm	Heckklappe	104,00 µm		
Kotflügel VL	101,00 µm	Tür VL	105,00 µm	Tür HL	101,00 µm	Seitenteil HL	107,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	5,2 mm	Rad h.l.	3,7 mm	Rad v.r.	4,7 mm	Rad h.r.	4,4 mm
Reifengröße:	205/55 R16 91V						

Felgen:

--	--

Bremsen:

vorn links:	eingelaufen / rostig	vorn rechts:	eingelaufen / rostig
hinten links:	eingelaufen / rostig	hinten rechts:	eingelaufen / rostig
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Flecken
Vorderachse		Seitenverkleidung	Gebrauchsspuren
Hinterachse		Fußraum	Fußmatte durchgetreten
Auspuffanlage		Kofferraum	Kratzer
Getriebe		Dachhimmel	Flecken
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Steinschläge oberflächlich
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL	L	Lackverätzung
Stoßfänger vorne	A	Kratzer
Motorhaube	L	Lackverätzung
Kotflügel VR	P	Lack matt
Türe VR	P	Lack matt
Türe HR	P	Lack matt
Seitenwand HR	I	Delle, Lack matt
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe	L	Kratzer, Flugrost
Seitenwand HL	L	Lackverätzung
Türe HL	L	Lackverätzung
Türe VL	L	Lackverätzung
Dach	P	Lack matt

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **PHS**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____