


## Toyota C-HR 1.8 Hybrid Business Intro, Trekhaak, jan-20, 234.952 km



### Memo/Aantekening



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Chassisnummer                 | <b>NMTKZ3BX80R341278</b>  |
| Eerste toelating              | <b>07-01-2020</b>   |
| Eerste afgifte NL             | <b>07-01-2020</b>   |
| Europese typegoedkeuring      | <b>e6*2007/46*0338*01</b>   |
| Afgelezen tellerstand         | <b>234.952 km</b>  |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | <b>Logisch (NAP)</b>  |
| Automaat                      | <b>Ja</b>   |
| Brandstof                     | <b>HEV Elektrisch Benzine</b>   |
| Cil / Motorinhoud             | <b>4 / 1798</b>   |
| Gewicht                       | <b>1395 kg</b>  |
| Deuren                        | <b>5</b>  |
| Vermogen                      | <b>72 kW</b>  |
| Emissiecode / Energielabel    | <b>6</b>  |
| Wielbasis                     | <b>264</b>  |
| Laadruimte                    |   |
| Laadvermogen                  |   |
| Bijzonderheden RDW            |   |
| Accucapaciteit                |   |
| Actieradius                   |   |
| Accu gezondheid               |   |
| Opladkabels Type              |   |
| AC/DC                         |   |
| Accu koop/huur                | <b>Onbekend</b>   |
| BPM                           |   |
| Rest BPM                      |   |
| Fiscaal                       | <b>BTW (Geel kent.)</b>   |
| Kleur                         | <b>Wit</b>  |
| Land van registratie          | <b>Nederland</b>  |
| Herkomst                      | <b>Lease</b>  |
| Indicatieve catalogusprijs    |   |

## Op voertuig aanwezige accessoires

|  |  |  |
|--|--|--|
|  Achteruitrijcamera                       |  Elektrische ramen voor en achter |  Stuurbekrachtiging     |
|  Audio installatie                        |  LED verlichting                  |  Trekhaak               |
|  Automatische airconditioning ECC         |  Lichtmetalen velgen              |  Verstelbare lendesteun |
|  Bluetooth telefoonvoorbereiding          |  Navigatie                        |  Verwarmde voorstoelen  |
|  Centrale vergrendeling afstandsbediening |  Parkeersensoren voor en achter   |  |
|  Cruisecontrol                            |  Regensensor                      |  |



## Opmerkingen


Geen opmerkingen

## Staat van het voertuig

|                    |                      |                   |                            |                                   |                      |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| APK vervaldatum    | <b>08-01-2028</b>    | Distr. vervangen: |                            | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | <b>Niet aanwezig</b> |
| Onderhoudshistorie | <b>Aanwezig</b>      | Aantal sleutels   | <b>2</b>                   | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | <b>Niet aanwezig</b> |
| Ingevuld tot       | <b>224.195 km</b>    | Navigatie Medium  | <b>Niet aanwezig</b>       | Laadkabel tbv stopcontact         | <b>Niet aanwezig</b> |
| CVO/COC            | <b>Niet aanwezig</b> | Voertuig locatie  | <b>Op locatie Eigenaar</b> | Wielsloten                        | <b>Niet aanwezig</b> |



## Technische staat

|   | Groep      | Constatering                        | Opmerkingen |
|---|------------|-------------------------------------|-------------|
|  | Uitrusting | Parkeersensor(en) functioneert niet |             |

## Opmerkingen

Geen opmerkingen

## Banden

| Velggrootte       | 18"             | Type             | Profieldiepte |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Wiel              | Merk            |                  |               |
| Linker voorwiel   | <b>Michelin</b> | <b>Zomerband</b> | <b>6 mm</b>   |
| Rechter voorwiel  | <b>Michelin</b> | <b>Zomerband</b> | <b>6 mm</b>   |
| Linker achterwiel | <b>Michelin</b> | <b>Zomerband</b> | <b>7 mm</b>   |













Rechter achterwiel  
Reservewiel  
Staat reservewiel

Michelin  
n/a

Zomerband  
n/a

4 mm  
n/a

## Carrosserie inspectie

| Incident                | Deel  | Constatering     |
|-------------------------|---|------------------|
| Niet acceptabele schade |   |                  |
| 2                       |  Dak                     | deukje(s)        |
| 3                       |  Motorkap                | steenslag        |
|                         |  Voorbumper              | steenslag        |
|                         |  Rechter voorscherm      | steenslag        |
| 4                       |  Voorbumper              | kras(sen) bumper |
| 5                       |  Rechter voorscherm      | deuk(en)         |
| 6                       |  Rechter achterscherm   | krasdeuk         |
| 7                       |  Kofferdeksel          | kras(sen)        |
| 8                       |  Linker achterportier  | krasje(s)        |
| 9                       |  Velg rechtsvoor       | geschaafd        |
| 10                      |  Rechter achterportier | krasje(s)        |
| 11                      |  Velg linksachter      | oxidatie (velg)  |

## Opmerkingen

Geen opmerkinaen

