

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5142NGW / WBA41GN0805475444 / 5475444

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.530

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

5142NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

5142NGW   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
5142NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	0.75 h.	3,18	0,00		96,35 €
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		71,61 €
7. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1776,12 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5142NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,60 h.	292,56 €

(IVA no incluido)

5142NGW   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	48,72 €
Total Mano de Obra Pintura	11,50 h.	442,74 €
Total Recambios	-	442,10 €
Descuento recambios aplicado	-	236,20 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	550,00 €















Valores desde indiv.

0.9 l/h



Total 6531 km → 6525.3 km

Datos de conducción



Puerta abierta.

64km 12:05

10



P

+28.5°C







Busqueda

22.7

22.4

12005

Los 40 UR

P

R

N

D/S

AUTO H

MY ADDRESS


VOL

120

120







WBA4 1GN0805475444







📶 🔔 LOS40 UR 🔊 🕒 12:08

Carretera Buzon



🔍 Búsqueda

- 22°C +



- 22°C +

U  
M  
R  
W





OFF ON

inch/mm  
5.42



OUTSIDE

AI

Venus Stevo3

OFF ON

5.318

Inches



5.19

OFF ON PSI

hachima

WOO  
1000



OFF ON

inch/mm  
5.21

inch/mm


























0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
COV. AUTOMOTIVE



P84  
251/250 102X



Manheim  
CORP. AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm









0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COL. AUTOMOTIVE






 **Manheim**  
COOL AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Faint text and a circular logo on the floor mat label. The text is mostly illegible but appears to include a circular emblem at the top, followed by several lines of small print. The circular logo contains a stylized symbol.





Manheim  
CO. AUTOMATIC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm



FIBERLOOK

OUTSIDE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COV. AUTOMOTIVE