

Détails véhicule

VIN	VR3UPMH2 R5037724	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	-	Odometre	27 927 km
Modèle	208 1.2 PureTech 75 MAN5 S&S Active				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/06/2026	N° d'inspection	6984780	Date d'évaluation	02/06/2026
Date du mandat	01/06/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Peinture Métallisée	✓


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓
Visière Pare-soleil	✓
Brin d'antenne	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Trousse à pharmacie	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓









Pneumatiques




Dommages

1		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Aile	Temps Réparation	2,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	150,00€	Valeur Brute	330,00€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	180,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	330,00€
● ● ●							
3		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
● ●							
4		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
●							
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	90,00€	Valeur Brute	265,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,75	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	175,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	265,00€
● ● ● ● ●							
6		Elément	Garniture intérieure de coffre	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	190,36€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	214,36€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	214,36€
● ●							
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
●							
8		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
●							
9		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	50,00€	Coût net	50,00€
● ● ● ● ●							

DEKRA Automotive Solutions

10		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Signatures
Signature Réceptionnaire
Signature Expert
Signature Client / Conducteur