




Matrícula:	3065-MCT	Kilometraje:	54184	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RJA00970254437	Fecha de puesta en circulación:	13/12/2022	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	18/06/2026 1:00:00
Modelo:	Clio				
Versión:	Intens Blue dCi 74kW (100CV) berlina con portón 74kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático DEL DER	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	185/65 R 15 88 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	185/65 R 15 88 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 185/65/15/88 H DELIZQ Goodyear: 7 mm - TRASIZQ Bridgestone: 4 mm DELDER Goodyear: 7 mm - TRASDER Bridgestone: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	255				
Marca del neumático Tras	255				

Dcha



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí	Volante multifunciones	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí	Volante de cuero	Sí
Vehículo rodando	Sí	Bandeja de maletero	Sí
Núm asientos	5		

Núm reposacabezas	5	Radio multimedia	Sí
Núm llaves	2	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm llaves mando a distancia	2	Documento de matriculación	No
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 01		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Dañado	Reemplazar



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Faro Del Iz	Roto	Reemplazar
-------------	------	------------



Aleta Del Iz	Golpe(s) y arañazo(s)	Reparar + Pintar
--------------	-----------------------	------------------



Tapacubos Rueda Del IZ	Rayado	Reemplazar
------------------------	--------	------------



Puerta Delant Iz

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Maneta exterior puerta Del Iz

Rayado

Pintar



Puerta Tras Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Aleta Tras Iz

Abolladuras

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ

Rayado

Reemplazar



Paragolpes Delantero

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR

Rayado

Reemplazar



Aleta Tras Dr

Abolladuras

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del DR

Rayado

Reemplazar



Aleta Del Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dyW5Vg5oXCtyWdm1ikI4ztfns69Rm5b9pNAw%2fFCAoCOM%3d&language=es-ES