


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4270334	Erstzulassung	08.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	34 242 km
Modell	CORSA 100KW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 5.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	220,82€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	247,20€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	337,45€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	285,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	220,82€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	223,40€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	29,43€
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	141,43€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Fensterschachtabdichtung	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	60,20€
				Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	74,97€
		Position	Vorne Rechts	Lackierungszeit	-		
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungskosten	-		
		Anmerkungen	-	Pauschale	-		

Sonstiges

10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	165,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.240,20€