



Info inspectie

		Datum	7/23/2026
		KM-stand	78105
Chassis	WBA6Y310507J26698	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 2		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Navigatiesysteem	☒

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Vervormd/geforceerd - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Structuur



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten




Zetels - Bekleding zit LA - Scheur - Vervangen



Licht LA - Licht LA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten




Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten




INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Licht RA - Licht RA - Kras - Polijsten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten




Onderkant R - Drempel R - Kras - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Handschoenkast - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Dashboard - Kras - Structuur



Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 