



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZ5 RY651451	Erstzulassung	18.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	38 946 km
Modell	DS 7 BlueHdi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Falken 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm			Falken 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Falken 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm			Falken 235/50/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm	

Außenschäden

2



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	80,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	80,00€

3



● ●

Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
		Pauschale	107,00€		

4



● ● ●

Bauteil	Alufelge 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
		Pauschale	107,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		