



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | RV-X 8801E |
| Berichtsnummer : | 0000000925183-DE926 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31195144            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Edition 7

|                          |                     |                          |                                            |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KNACP811FP5018096   | Laufleistung abgelesen:  | 45297 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 14.12.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 15.06.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               | Geländewagen/Pickup                        |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 150 kW (204 PS)                    |
| Antriebsart:             | Frontantrieb        | Lackfarbe:               | (UD) SCHNEEWEISS                           |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)     | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 04.2028 / 04.2028                          |
| Polster Art:             | Stoff               | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau                | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 24076 / 18.12.2024                         |
|                          |                     | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                          |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Zustand innen:           | 2 - Gut                                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium           |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | -              | 215/55/R17/94V 7 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | -              | 215/55/R17/94V 7 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | -              | 215/55/R17/94V 7 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | -              | 215/55/R17/94V 7 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                     |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen  
Automatisches Antibeschlag-System
- Kombiinstrument digital
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Nebelschlussleuchte LED
- Radstand 2720 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- HV-Batterie 64 kWh
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Clear White</li> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenairbag</li> <li>• Sitze vorn höhenverstellbar</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten</li> <li>• Wegfahrsperre</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eco-Paket<br/>Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navi-Paket<br/>Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect, Kombiinstrument digital mit Panorama-Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25")</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Ja</b><br>Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                     |                       |   |                             |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden

|  <b>Karosserie außen</b> |                      |            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                           | Bauteil              | Schaden    | Rep.-Art                    |
| 1.                                                                                                        | Felge Hinten - Links | Beschädigt | Smart Repair                |
| 2.                                                                                                        | Stoßfänger Vorne     | Kratzer    | Lackieren                   |
| 3.                                                                                                        | Stoßfänger Hinten    | Kratzer    | Lackieren                   |
| 4.                                                                                                        | Tür Vorne - Links    | Beschädigt | Instandsetzen und Lackieren |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen






Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair





1. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



1. Felge Hinten - Links  
**Beschädigt - Smart Repair**



2. Stoßfänger Vorne  
**Kratzer - Lackieren**





2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren




2. Stoßfänger Vorne  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren




3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren





3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren




3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren





4. Tür Vorne - Links

**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**



4. Tür Vorne - Links

**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**



4. Tür Vorne - Links

**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**



4. Tür Vorne - Links

**Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren**

29.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** KIA e-Niro Edition 7 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

|                        |                                                                                  |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | RV -X 8801E                                                                      | Fahrgestell-Nummer: | KNACP811FP5018096 |
| Vertrags-Nummer:       | 13027172                                                                         | Erstzulassung:      | 14.12.2022        |
| Internes KZ:           | 15334266                                                                         | Kilometer-Stand:    | 45297             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. |                     |                   |

### Ausstattung:

**KIA e-Niro Edition 7 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** 0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                               |                             |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | KIA e-Niro Edition 7 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW<br>Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                          |                             |       |
| kW / PS:                     | 150 / 204                                                                                     | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                     | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:             |                                                                                               | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                        | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                   | 167                                                                                           | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,800 |
| Leergewicht (kg):            | 1757                                                                                          | zul. Gewicht (kg):          | 2200  |

\* Angaben ohne Gewähr



Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13027172  
Amtliches Kennzeichen: RV -X 8801E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA e-Niro Edition 7 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|-------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13027172  
Amtliches Kennzeichen: RV -X 8801E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA e-Niro Edition 7 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer