

11 de julio de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - N 5008 ALLURE PACK BLUEHD	FECHA 1ª MATRICULACION	25/06/2021
VIN		KILOMETROS	143.969
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	04/07/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF **CFD** GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23

Foto daños internos 23



Foto daños internos 23

Foto daños internos 23



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23




Foto daños internos 23

Foto daños internos 23



Foto daños internos 23

Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Foto daños internos 23



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC




Foto daños internos 23



FFLTI_IMG_8732 [640X480]



FDEL_IMG_8733 [640X480]



FFLTD_IMG_8734 [640X480]



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



FLTD_IMG_8735 [640X480]



FTRAS_IMG_8736 [640X480]



FMLTRO_IMG_8737 [640X480]



FTLTI_IMG_8738 [640X480]



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



FSALP_IMG_8739 [640X480]



FASDEL_IMG_8740 [640X480]



FASTRAS_IMG_8741 [640X480]



FLLAN_IMG_8742 [640X480]





Foto documentación 1

Foto documentación 1



Fopertek

PART OF **COD** GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC




Foto documentación 1




Foto documentación 1



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-188-
2025_(9513964411-
4923LRK).DOC



Foto documentación 1

Foto documentación 1