

INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de julio de 2026

Nº Expediente: 3426380398

Nº Revision: WTWS_628337

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	3632-MHR	Nº CHASIS:	VF1RFK00671298297
KILÓMETROS:	140637	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	10/07/2026	MODELO:	KANGOO FURGON L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	08/07/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO COMERCIAL	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	752,01 €
Daños Interiores	325,22 €
Total Valoración	1077,23 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
909017613R	84E0L	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,21	67,86	158,35
909003984R	84E0R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	194,04	58,21	135,83
997914854R	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	30,06	9,02	21,04
		M.O interiores	0,40	25,00	0,00	10,00

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Baliza V16 en guantera delantera.

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_628337
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	TEGNE
Kilómetros	140.637

Equipamiento

VIN Query

VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017	PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT
PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE	PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT
COMERCIAL FURGON - FFK	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE U - APV001_U
VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML	PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE D - APV002_D
PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE B - APV003_B	ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR
ADAS S/SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - NODAA	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
NEUMATICOS 195/65 R 15 95H	LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15
LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10	FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA
FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP	ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA	TURBO-DIESEL 1461CC 70KW (95) - K9K 876
GENERAL TIPO MOTOR - K9K	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL
GENERAL INDICE MOTOR - 876	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOL C/SENSOR AGUA - FLTDIE
EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM	GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y	CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV	SEGURIDAD SIN ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR - SSISOF
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF	SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO C/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SUTAB1	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2	AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT
AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C	ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC	ASIENTOS DELANTERO PASAJERO C/ABATIMIENTO - PASRAB
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01
INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2 - AC1A2
ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH
 ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV
 ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA
 ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1
 ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - CLCPIV
 ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1
 ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP
 TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL
 RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
 LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA
 LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO
 GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC
 GENERALES S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - SPROKS
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER
 CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
 VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
 ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1
 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL
 ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR
 ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
 VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL
 RETROVISORES EXT 03 - RET03
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL
 GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT
 FECHA FABRICACIÓN 11/05/2023
 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
909017613R	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	226,21			226,21
909003984R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	194,04			194,04
997914854R	Fluido reparación neumáticos	1,00	30,06			30,06

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT6101L	Reparar Faro iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT6145L	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT70010	Pulir Capó dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7101R	Pulir Aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Pulir Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9056R	Pulir Aleta tr dr c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT92010	Pulir Techo	0,50 h	25,00			12,50
T1  04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T1  04UG	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtTRC001	Reparar caja carga pequeña	0,00 h	0,00			125,00

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Faro iz	Daños previos	Pulir
Piloto intermitente retrovisor iz	Daños previos	Pulir

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/07/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	125,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	450,31 €	Subtotal Horas MO	170,00 €	Subtotal Horas MO	165,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (6,80 h)	295,00 €	Subtotal M.O. (6,60 h)	165,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	295,00 €	Total mano de obra	165,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	450,31 €			Subtotal material	302,01 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	135,09 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	315,22 €			Total del material	302,01 €
				Total sin descuentos	467,01 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	467,01 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	315,22 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	295,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	467,01 €	Base del impuesto	1.077,23 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.077,23 €	IVA (21%)	226,22 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.303,45 €
				Total	1.303,45 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

Equipamiento

VIN Query

VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
 PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
 COMERCIAL FURGON - FFK
 VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
 PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE B - APV003_B
 ADAS S/SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - NODAA
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
 SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
 ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV
 NEUMATICOS 195/65 R 15 95H
 LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10
 FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
 GENERAL TIPO MOTOR - K9K
 GENERAL INDICE MOTOR - 876
 EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01
 ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV
 SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO C/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SUTAB1
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE
 PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C
 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
 TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
 INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A
 RUN2 - AC1A2
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH
 ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV
 ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA
 ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1
 ACCESORIOS REJILLA SEPARACION CARGA MOVIL - CLCPIV
 ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1
 ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP

PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT
 PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT
 PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE U - APV001_U
 PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE D - APV002_D
 ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM
 ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
 LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15
 FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA
 ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS
 TURBO-DIESEL 1461CC 70KW (95) - K9K 876
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - FLTDIE
 EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
 ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U
 GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB
 CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
 SEGURIDAD SIN ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR - SSISOF
 SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO
 CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
 AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
 ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
 ASIENTOS DELANTERO PASAJERO C/ABATIMIENTO - PASRAB
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP
 ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
 ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1
 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL
 ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR
 ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1
 VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		

TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL
 RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC
 LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA
 LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO
 GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC
 GENERALES S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - SPROKS
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER
 CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
 VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369

RETROVISORES EXT 03 - RET03
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL
 GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT
 FECHA FABRICACIÓN 11/05/2023
 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



1000523499.jpg



1000523500.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523508.jpg



1000523507.jpg



1000523501.jpg



1000523496.jpg

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523498.jpg



1000523502.jpg



1000523490.jpg



1000523489.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523504.jpg



1000523506.jpg



1000523491.jpg




1000523497.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523492.jpg



1000523493.jpg



1000523494.jpg



1000523495.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523503.jpg



1000523505.jpg



1000523487.jpg



1000523476.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523482.jpg



1000523474.jpg



1000523473.jpg



1000523483.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523480.jpg



1000523477.jpg



1000523484.jpg



1000523485.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523475.jpg



1000523471.jpg



1000523478.jpg



1000523486.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628337	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	14/07/2026 9:06:31	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/07/2026 9:17:16	Matrícula	3632-MHR		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00671298297		



1000523472.jpg



1000523481.jpg



1000523479.jpg



1000523488.jpg