

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

2236NGK / WBY51GM0X05424874 / 5424874

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	7.585

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

2236NGK   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/03/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh dispone de cables de carga rápida		

**Daños no valorables:**

2236NGK   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
2236NGK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	53,85	10,00	51,54 €
3. Anagrama acabado aleta dl dr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	53,85	10,00	51,54 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
8. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	63,20	10,00	63,42 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		89,37 €
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.12 h.		0,00	0,00		43,12 €
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
12. Manilla ext portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
14. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
15. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
18. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.50 h.	6,35	0,00		75,65 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
20. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
22. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
23. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
24. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

2236NGK   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
30. Paragolpes dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
31. Piloto dr portón/capó tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>2056,71 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2236NGK   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,97 h.	345,31 €
Total material pintura	-	64,93 €
Total Mano de Obra Pintura	15,33 h.	590,20 €
Total Recambios	-	736,79 €
Descuento recambios aplicado	-	326,14 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	319,50 €















Valores desde indiv.

0.6 kWh/h



Total 7585 km → 7575.1 km

ePower % 100

75

CONTENT > LAYOUT > HEAD-UP

Puerta abierta.

17%

16:54



P

READY

67 km

### CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.


↶  
MEDIA  
TEL  
NAV

- OFF 📵 +    🌀    🏠    ☰    - OFF 📵 +

MAX



BMW









BMW 

BMW  
BMW

BMW  
BMW

BMW  
BMW

Ⓢ WBV51GM0X0542487L Ⓢ







↶  
MEDIA  
TEL  
NAV

del Nogal


Carretera BUZM...

Remote Software Upgrade

Ahora 16:57


 **Actualización lista para instalar**  
Instale su actualización en pocos pas

[Indicaciones de la versión](#)







- OFF  +

- OFF  +





km/h

0



Puerta abierta.



OUTSIDE

TEMPERATURE A

OFF ON ZERO

5.52

Indvmm





PIRELLI  
MAGISTERIO

59.6

OFF ON

PRESSURE



5.37

inch/mm

OFF

ON

ZERO



























 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE






BMW

Manheim  
COX AUTOMOTIVE









 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE

  
FROM  
ASBESTOS  
RESISTANT  
GLASS  
Laminated  
Safety Glass





 **Manheim**  
CLIP-AUTOACTIVE

E 4230





 **Manheim**  
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**  
CON AUCTIONEER

EDYMER