DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA5 TT020893	Date d'immatriculation	03/02/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HH-034-ZY	Odometre	6 174 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch Autonomie Etend	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU












Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.8 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm




Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.2 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

5



Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière
Dommages	Tâché
Commentaires	-

6



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Droit
Dommages	Tâché
Commentaires	-

7



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Commentaires	-

Autres dommages

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm