

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA45 PX164638	Erstzulassung	30.06.2023	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	11 806 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	2780,75 €	Vorschaden kommentar	Vorschaden Seite rechts, 2780,75€

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓

Reifen



Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	wurde lackiert	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,35	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	94,50€	Nettokosten	183,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

10		Bauteil	Dach	Reparaturzeit	8,65	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	605,50€	Nettokosten	642,80€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	198,00€		
			-	Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	122,40€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
			-	Pauschale	-		

Anmerkungen

rechte Seite wurde lackiert

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.228,80€