

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UKZKX4 RJ844607	Erstzulassung	16.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	12 591 km
Modell	2008 Elektromotor 136 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Inspektion	✗

Reifen




Außenschäden

2	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
4	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-	
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-			
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
5		Bauteil	Einstiegleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	104,41€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	106,57€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			