Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design, SoH 88.35%, mrt-21









Chassisnummer	**YV1XZBBVFM2566458**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**25-03-2021**
Eerste afgifte NL	**25-03-2021**
Europese typegoedkeuring	**e9*2007/46*3146*10**
Afgelezen tellerstand	**145.149 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**PHEV Elektrisch Benzine**
Cil / Motorinhoud	**3 / 1477**
Gewicht	**1712 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**132 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**270**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**10,7 kWh**
Actierradius	**45 km**
Accu gezondheid	**88 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**AC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Zwart**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achterklep elektrisch bediend
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- Elektrisch verstelbare stoelen
- Elektrisch schuifdak
- LED verlichting
- Leder/Alcantara
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak wegklapbaar
- Verstelbare lendesteun

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteropk verkeer waarsch
- Achteruitrij assistent
- AEB
- Alu. interieur afwerking
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Bagagedek
- Band.sp.contr.syst.
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Bots herkenning+activatie
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp./bin.sp. aut.dim
- Connected services
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- Dodehoekdetectie met corr
- EBD
- Elek. achterklep met sens
- ESP
- File assistent
- Forward Collision Warning
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Hoofdsteunen actief
- In delen neerkl. achterb.
- Interieur voorverwarming
- Keyless entry
- Keyless start
- Knie airbag(s)
- Kruisend verkeer detectie
- L.m. velgen 5-spaaks 19"
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- LED mistlampen
- Leder/alcantara bekleding
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatie full map + hdd
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- R-Design exterieur
- Rijstrooksensor met corr.
- Sportonderstel
- Sportstuur
- Spraakbediening
- Start/stop systeem
- Stoelen in hoogte verst.
- Uitwijk assistent
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Voll. dig. instr. paneel
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.








Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**25-03-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Aanwezig**
Ingevuld tot	**138.039 km**	Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Opmerkingen


Geen opmerkingen


Banden

Velggrootte	**19"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**3 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**3 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**3 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**3 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			


Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Interieur	vuil (interieur), Hondenhaar.
3		Interieur	laadruimte beschadigd
4		Motorkap	steenslag
		Voorbumper	steenslag
5		Achterruit	kras(sen) en/of pit(ten)
6		Kofferdeksel	krasje(s)
7		Achterbumper	ontzet

8		Linker achterportier	krasje(s)
9		Buitenspiegel links	kras(sen) spiegel
10	 	Velg linksvoor	oxidatie (velg)
11		Velg linksachter	oxidatie (velg)

Opmerkingen

Geen opmerkingen