




VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) SEAT ATECA 2.0 TDI 110KW BUSINESS DSG Sport utility vehicle 5-door (Euro)										TELAIO VSSZZZ5FZN6538928		1ª IMMATRICOLAZ. 26/05/2022					
KM. 93154		COLORE. Blu Energy				TIPO SMALTO METALL/DOPPIO											
CODICE PARTE		VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL				SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS % IVA esclusa		RICAMBI
						Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO				
		presa in carico												0,01			0,01
		#PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato															
1981		#PRM# Paraurti ant. primer															
0556		#PRM# Cofano ant.															
2168		#PRM# Porta ant. 08/21< SX															
2187		#PRM# Porta post. SX															
						SR		LA		VE		ME		TOTALE RICAMBI			

NOTE Pneumatico ant dx - Goodyear - 215/55/17 - estivo - 6.1 mm Pneumatico ant sx - Goodyear - 215/55/17 - estivo - 6.1 mm Pneumatico post dx - Goodyear - 215/55/17 - estivo - 6.1 mm Pneumatico post sx - Goodyear - 215/55/17 - estivo - 6.1 mm Ruotino CDC copia conforme, Periziato con tempo sereno	RICAMBI	
	MATERIA DI CONSUMO	
	USO DIME	
	COSTI	
	MATERIA DI CONSUMO	
	IMPONIBILE	
	IVA	
TOTALE COMPLESSIVO		U,

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DEKRA



NOTE

Cdc copia compliant , Appraised in clear weather

TOTAL

SIGNATURE

FET

1

Srq: stickers