

BMW

SÉRIE3320DXDRIVE 48V FINITION M SPORT G20 48FU

VIN:WBA48FU0008E43497



Description

	Date de 1ère immatriculation 14/05/2024	Odomètre 61389 km
Couleur -	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -		Generation -
Type de carrosserie Break	Nombre de sièges -	

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair
	 		
002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair
	 		
003	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

			
004	Grille de pare-chocs / Avant	Cassé	Echange
			
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
007	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
008	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Smart repair
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric

- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours

- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie

- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 40 / 19 / Été	5.2 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 40 / 19 / Été	4 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	255 / 35 / 19 / Été	3.7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	255 / 35 / 19 / Été	4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Grille de pare-chocs / Avant / Cassé



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure