

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant		Datum	7/14/2026
Nummerplaat		KM-stand	18656
Chassis	W1KLH0EB2RA055515	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes E		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem



Schade Taxatie



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up




Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen





Deur LA - Deur LA - Kras - Touch-up




INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Gat - Vervangen




Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 