DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3FPHNS4 RY552581	Fecha matriculación	30/04/2024	Color	Blanco Okenite (meta
Marca	PEUGEOT	Matrícula	6029MRC	Cuentakilómetros	28 936 km
Modelo	N 508 5P Allure PureTech 130 S&S EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA FIGUERUELAS1








Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

2



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

4



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Superior
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

10



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

12

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-