

# Skoda

KAMIQ 1.5 TSI 110KW (150CV) MANUAL 6 VEL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBGK6NW4S3071101



## Descripción

<b>Matrícula</b> 6457MZB	<b>Fecha de matriculación</b> 12/03/2025	<b>Kilometraje</b> 32966 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 6	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa Hertz Malaga

**Fecha del encargo**  
02/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
04/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



005 Puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



006 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



007 Puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



## Elementos faltantes

---

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

---

<b>Delantero Izquierdo</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3.5 mm
<b>Delantero Derecho</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3.5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3.5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado