


DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGB5 PR064790	Inschrijvingsdatum		Kleur	Onbekend
Merk	AUDI	Kenteken	2FUL620	Km stand	38 091 km
Model	A1 Sportback				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	30-06-2026	Inspectienummer	7033218	Inspectiedatum	01-07-2026
Toewijzingsdatum	30-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires


Verwijderbare items

Compressor / Hulpkit	✓
Vulling hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Krik	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden



Type

1		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie		Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
3		Onderdeel	Binnenschermbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
5		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

Opmerkingen

OVb van uitgevoerde herstellingen

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	22,50€	Afschrijving	-	Nettoprijs	22,50€
------------	--------	--------------	---	------------	--------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	0,30	22,50€	-	-	22,50€
Spuutwerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver

Handtekening Expert

Handtekening Klant / bestuurder

florian devillez



1/07/2026 9:13