MACADAM








RENAULT Captur: 4007-MDV

Vinnumber:	**VF1RJB00770559134**	Versionname:	**equilibre TCe 67kW (90CV) todoterreno 66kW 5P manual**
First Registrationdate:	**8/02/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**208689**	Power Kw:	
Bodytype:	**SUV**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Central consol F	
Number keys remote	**2**	Luggage cover	
Windows electric F			
Windows electric R			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**215/60/17/96 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 4 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 4 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**215/60 R 17 96 H**
Tyre size FR	**215/60 R 17 96 H**
Tyre size RL	**215/60 R 17 96 H**
Tyre size RR	**215/60 R 17 96 H**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning




Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Interior, Not original part, Acceptable




Door RL, Scratch(es), Acceptable




Wheel cover FL, Scratch(es), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Windscreen, Scratch(es), Acceptable




Wing FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyres, No damage, Check











ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	RENAULT	Matrícula	4007-MDV
Modelo	Captur	VIN	VF1RJB00770559134
Versión	equilibre TCe 67kW (90CV) todoterreno 66kW 5P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
24/08/2023	Rev. 30.000 kms	30920	AUTOMOVILES DELPON S.L.
06/09/2023	Luna parabrisas	33684	RALARSA HOLDING S.L.
10/11/2023	Sustitución	47112	TALLER, NEUMATICOS Y RECAMBIOS RASIGA, S.LU.
17/03/2024	Sustitución	61586	servicio rapido ideal
26/01/2024	Bujias, Rev. 60.000 kms	62991	TALLER MECANICO TURIEL S.L.
02/07/2024	Revisión 1 año	94097	NURO IBERICA AUTOMOCION S.L.
22/11/2024	Ecotasa - N2, Goodyear / 215/60R17 96H EFFICIENTGRIP 2 SUV, Sustitucion y kit de montaje | Aceite motor - Precio litro pactado, Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva, Bujía, Filtro aceite - Nueva, Filtro aire, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - ANTIALERGICO - Nueva, Serv inspección 120000 KM, Sustituir Bujía, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen	125253	Rafael Pedrajas Gonzalez
12/02/2025	Pilotos DERECHO	137286	Bodyauto Sevilla S.L.
17/02/2025	Pilotos DERECHO	137286	Bodyauto Sevilla S.L.
12/05/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Anticongelante - OEM, Arandela / tapón cárter - FEBI BILSTEIN - Rec.Plat. EuroTaller - COBRE - Nueva, Correa accesorios - DAYCO - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - Nueva, Filtro antipolen - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller - ANTIALERGICO - Nueva, Serv inspección 150000 KM, Sustituir Anticongelante,	159896	NURO IBERICA AUTOMOCION S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	Sustituir Correa accesorios / Sustituir Kit correa accesorios / Sustituir Rodamiento tensor correa accesorios, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados		
22/12/2025	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - FEBI BILSTEIN - Rec.Plat. EuroTaller - COBRE - Nueva, Bujía - CHAMPION - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - VALUE+ - Nueva, Filtro aire - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - PURFLUX - Rec.Plat. EuroTaller - ANTIALERGICO - Nueva, Jgo escobillas limpia, Serv inspección 180000 KM, Sustituir Bujía, Sustituir Escobillas limpiaparabrisas, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados	189225	NURO IBERICA AUTOMOCION S.L.
23/12/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 215/60R17 96H EFFICIENTGRIP 2 SUV, Sustitucion y kit de montaje	189250	STORE MOTOR ROMAN S.L.