

Détails véhicule

VIN	VXKUPHNKS R4041173	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation		Odometre	23 099 km
Modèle	CORSA 1.2 Turbo 74kW S/S Auto				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	18/03/2026	N° d'inspection	6842779	Date d'évaluation	19/03/2026
Date du mandat	18/03/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Evaluation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	R.A.S.	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Résumé d'évaluation

Prix Brut	0,00€	Dépréciation	-	Prix Net	0,00€
-----------	-------	--------------	---	----------	-------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€

Signatures
Signature Réceptionnaire
Signature Expert
Signature Client / Conducteur

Carrosserie San Lorenzo



19-03-26 14:58