

INFORME CONTROL VEHÍCULO



28 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370952

Nº Revision: WTWS_619036

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	8757-LNF	Nº CHASIS:	WVWZZZAWZMY004542
KILÓMETROS:	112144	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	28/04/2026	MODELO:	POLO ADVANCE 1.6 TDI 70KW (95CV)
Seguro:	NO		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	24/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	465,27 €
Daños Interiores	108,36 €
Total Valoración	573,63 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
6C0035849M	64040	Antena	1,00	38,80	11,64	27,16
2G6867601C 82V	84D00	Guarnecido portón/capó tr	1,00	116,00	34,80	81,20

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_619036
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LC9A
Kilómetros	112.144

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION AMORTIGUACION TR - 1JP	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 07 - L07
SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS LIMITADOR VELOCIDAD - 8T9
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS ALE 5.5JX15" SEYNE - 42B	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2
FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM - 1KA	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 276X24MM - 1ZE
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION SERVOFRENO - 1AT
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6	TURBO-DIESEL 1598CC 70KW (95) - DGTD
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1 - TJ1	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CILINDROS 1,6L/70KW (TDI) CR/MOTOR: TJ1 - DA9
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 110 A - 8GG
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (DG) - 4BF
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9AB	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRIICO - 9WJ
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN4
ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1	ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - 9P9
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E0
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N2H	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO - 6PC	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTA Y LATERALES - 4AP
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - EL	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	ADAS S/CAMARA VISION DL - QK0
ADAS S/CAMARA VISION DL - QK0	

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		

INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRENAMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	ESPAÑA ESPAÑA - B15
BERLINA 5 PUERTAS - K8G	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
Nº SERIE 2021004542	PLANTA DE MONTAJE Y
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C
GENERAL 5S MARCADO - TLM	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250 - 0EJ
VERSION GAMA 2021 - 2021	PUERTAS 4 PUERTAS - 0A2
PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION PAMPLONA - 0FB	GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 1TB
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M	SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AS
CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF	EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5
CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ACOLCHADO - 4N1
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD	ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS, ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS PISO TRASERO DE CARGA PLANO - 3GD
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0	ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 TR - 8S3	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD
LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA	LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
LUCES PILOTO ANTINEBLA COND DERECHA - 8TC	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA
LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES - 8K3	LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID
LUCES S/LAVAFAROS - 8X0	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL3	GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1	GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K
GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0	FECHA FABRICACIÓN 03/09/2020
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0	ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ACCESORIOS SIN ADHESIVOS - 51A




Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas




Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
6C0035849M	Antena	1,00	38,80			38,80
2G6867601C 82V	Guarnecido portón/capó tr	1,00	116,00			116,00
Incluye: Juego fijación guarnecido portón/capó tr						

Mano de obra





Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  EM64040	Sustituir Antena	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT6101R	Reparar Faro dr	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	25,00			50,00
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,00 h	25,00			25,00

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtTRC011	Reparar llanta TD pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2  70921900	Sustituir Guarnecido portón/capó tr	0,30 h	25,00			7,50
I  EM84D30	Desmontar y montar Asidero int portón/capó tr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1)					
	Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=3) Color Carroceria Completo					

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	17/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	65,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	154,80 €	Subtotal Horas MO	110,00 €	Subtotal Horas MO	118,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,40 h)	175,00 €	Subtotal M.O. (4,75 h)	118,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	175,00 €	Total mano de obra	118,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	154,80 €			Subtotal material	171,52 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	46,44 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	108,36 €			Total del material	171,52 €
				Total sin descuentos	290,27 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	290,27 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	108,36 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	175,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	290,27 €	Base del impuesto	573,63 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	573,63 €	IVA (21%)	120,46 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	694,09 €
				Total	694,09 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION AMORTIGUACION TR - 1JP	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 07 - L07
SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS LIMITADOR VELOCIDAD - 8T9
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS ALE 5.5JX15" SEYNE - 42B	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2
FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM - 1KA	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 276X24MM - 1ZE
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION SERVOFRENO - 1AT
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6	TURBO-DIESEL 1598CC 70KW (95) - DGTD
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 1,6L/MOTOR 04L.1 - TJ1	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CILINDROS 1,6L/70KW (TDI) CR/MOTOR: TJ1 - DA9
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 110 A - 8GG
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (DG) - 4BF
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9AB	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRIICO - 9WJ
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN4
ASIENTOS DL IZ REGULABLE ALTURA - 3L1	ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - 9P9
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS S/REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E0
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N2H	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO - 6PC	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTA Y LATERALES - 4AP
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - EL	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF	SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 4L2
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM" - 9S5
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - U9B
ADAS S/CAMARA VISION DL - QK0	ADAS S/CAMARAS VISION - KA0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRETENIMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	ESPAÑA ESPAÑA - B15
BERLINA 5 PUERTAS - K8G	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
Nº SERIE 2021004542	PLANTA DE MONTAJE Y
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		


GENERAL 5S MARCADO - TLM	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250 - 0EJ
VERSION GAMA 2021 - 2021	PUERTAS 4 PUERTAS - 0A2
PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION PAMPLONA - 0FB	GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 1TB
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M	SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AS
CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF	EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5
CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ACOLCHADO - 4N1
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD	ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS, ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS PISO TRASERO DE CARGA PLANO - 3GD
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0	ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 TR - 8S3	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - 8WA	LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
LUCES PILOTO ANTINIEBLA COND DERECHA - 8TC	LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA
LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES - 8K3	LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID
LUCES S/LAVAFAROS - 8X0	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL3	GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1	GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K
GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
FECHA FABRICACIÓN 03/09/2020	ACCESORIOS SIN ADHESIVOS - 51A

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0780.JPG



IMGP0768.JPG



IMGP0764.JPG



IMGP0765.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0767.JPG



IMGP0770.JPG



IMGP0778.JPG



IMGP0781.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0782.JPG



IMGP0783.JPG



IMGP0784.JPG



IMGP0766.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0772.JPG



IMGP0773.JPG



IMGP0779.JPG



IMGP0786.JPG

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0788.JPG



IMGP0789.JPG



IMGP0790.JPG



IMGP0771.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0774.JPG



IMGP0776.JPG



IMGP0777.JPG



IMGP0785.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0761.JPG



IMGP0769.JPG



IMGP0787.JPG



IMGP0760.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_619036	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	28/04/2026 16:19:10	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/04/2026 16:22:54	Matrícula	8757-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZMY004542		



IMGP0775.JPG



IMGP0763.JPG



IMGP0762.JPG