

WAUZZZGYXNA087188

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 51.215 km |
| Hersteller | Audi | Restlauf bis Service | -21 Tag(e) |
| Typ/Modell | A3 40 TFSle | HU (Bericht lag vor) | 06/2027 |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZGYXNA087188 | Leistung / Hubraum | 110 kW / 1.395 ccm |
| Erstzulassung | 01.06.2022 | Polster/Farbe | / |
| Letzte Wartung | 06/2025, 35.674 km | Lackierung | |
| Kraftstoffart | Hybr.B/E ext.aufli | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 2.Radsatz | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung |
| 2 | Tür hinten rechts | Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 3 | Sonstiges | Inspektion/Wartung - fällig - erneuern |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------|--|
| 1 | Interieur | Innenraum - Abrieb - kein Abzug |
| 2 | Karosserie | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 3 | Fahrzeugdach | Dach - Delle(n) - kein Abzug |

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar | |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 205/55 R16 91T | Pirelli | Winterreifen | 4mm - 4mm | i.O. | |
| 2 | 205/55 R16 91T | Pirelli | Winterreifen | 7mm - 7mm | i.O. | |

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46054160
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/40 R18 92Y | Bridgestone | Sommerreifen | 3mm - 3mm | i.O. | |
| 2 | 225/40 R18 92Y | Bridgestone | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.06.2026
Protokollnummer: 46054160
Anlieferungsdatum: 19.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Audi | Besichtigungszustand | ausreichend |
| Typ/Modell | A3 40 TFSIe | Laufleistung (abgelesen) | 51.215 km |
| Fahrgestellnummer | WAUZZZGYXNA087188 | Erstzulassung | 01.06.2022 |

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch...
- Smart Repair




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft -
Smart Repair



Checkliste

| Vorhanden | Name |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar |
| <input type="checkbox"/> | Antenne |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor |
| <input type="checkbox"/> | Windschott |



WAUZZZGYXNA087188

Vehicle details

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Operator | | Inspection condition | sufficient |
| License number | | Mileage (Read) | 51,215 km |
| Manufacturer | Audi | Next maintenance in | -21 Tag(e) |
| Type / Model | A3 40 TFSle | Main inspection (Report on hand) | 06/2027 |
| Vehicle Identification number | WAUZZZGYXNA087188 | Power / Engine displacement | 110 kW / 1,395 ccm |
| First registration | 1 Jun 2022 | Upholstery/Colour | / |
| Last maintenance | 06/2025, 35,674 km | Paintwork | |
| Fuel type | Hybr.B/E ext.aufl | Gearbox | Automatic |

Zustandsbericht

Value reducing factors

| No. | Component group | Description |
|-----|------------------------|--|
| 1 | 2nd wheel set | 1 alloy rim - Scratched - Loss in value |
| 2 | Door - rear right side | Door - Scratched - Smart repair |
| 3 | Misc. | Inspection / maintenance - Due - Replace |

Wear and tear

| No. | Component group | Description |
|-----|-----------------|--|
| 1 | Interior | Interior - Abrasion - No deduction |
| 2 | Body | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 3 | Roof | Roof - dent(s) - No deduction |

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 205/55 R16 91T | Pirelli | Winter tyres | 4mm - 4mm | o.k. | |
| 2 | 205/55 R16 91T | Pirelli | Winter tyres | 7mm - 7mm | o.k. | |

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46054160
Delivery date: 19 Jun 2026



Additional tyres

| Axle | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 225/40 R18 92Y | Bridgestone | Summer tyres | 3mm - 3mm | o.k. | |
| 2 | 225/40 R18 92Y | Bridgestone | Summer tyres | 6mm - 6mm | o.k. | |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46054160
Delivery date: 19 Jun 2026



Vehicle details

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Manufacturer | Audi | Inspection condition | sufficient |
| Type / Model | A3 40 TFSIe | Mileage (Read) | 51,215 km |
| Vehicle Identification number | WAUZZZGYXNA087188 | First registration | 1 Jun 2022 |

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 19 Jun 2026
 Protocol number: 46054160
 Delivery date: 19 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -SN 0390E | Fahrgestell-Nummer: | WAUZZZGYXNA087188 |
| Vertrags-Nummer: | 34009084 | Erstzulassung: | 01.06.2022 |
| Internes KZ: | 15083835 | Kilometer-Stand: | 0 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.302,52

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 32.302,52

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug: | AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2022 | | |
| kW / PS: | 150 / 204 | Hubraum: | 1395 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 30 |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 40 |
| Max. Km/h: | 227 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,600 |
| Leergewicht (kg): | 1635 | zul. Gewicht (kg): | 2065 |

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34009084
Amtliches Kennzeichen: HD -SN 0390E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i> | <i>Reparatur erfolgt *</i> | <i>Gutachten vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|--------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34009084
Amtliches Kennzeichen: HD -SN 0390E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer