

INFORME CONTROL VEHÍCULO



20 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426373516

Nº Revision: WTWS_621727

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1222-MKN	Nº CHASIS:	WV1ZZZ7HZPH084961
KILÓMETROS:	172716	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	20/05/2026	MODELO:	TRANSPORTER FURGON LARGO TN 2.0 TDI 81KW (
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	18/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1700,34 €
Daños Interiores	314,30 €
Total Valoración	2014,64 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
7E0881375H	9506L	Acolchado banqueta dl iz	1,00	124,00	37,20	86,80
7LA881405S UEN	9508L	Tapizado banqueta dl iz - Nueva	1,00	325,00	97,50	227,50

OBSERVACIONES



Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_621727
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LA5H
Kilómetros	172.716

Equipamiento

VIN Query

ASIENTOS CINTURON DL 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTRICO - 3QN	ASIENTOS DL IZ - 3TH
ASIENTOS DL DR - 3SH	ASIENTOS S/4ª FILA ASIENTOS - 3WA
ASIENTOS DL S/REGULACION ESPECIAL - 3L0	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J6
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 3UA	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS S/3ª FILA ASIENTOS - 3VA	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO PUERTAS SIN PINTAR - 3LN
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO CABINA + FIBRA DURA HABITACULO - 5CL	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - PX
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO - N0A	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - 1MM
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA INT PORTON TR - 4E4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 4L3
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - 4X0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
AUDIO/MULTIMEDIA S/INTERFAZ PARA USO EXTERNO - IS0	AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO "MEDIUM" - 9S4
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SERVICIO ONLINE - EL0
AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0	ADAS S/CAMARAS VISION - KA0
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0
INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - NZ0	INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRAFO - 9NA
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC	ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS - 9CU
ACCESORIOS ARGOLLAS SUJECION CARGA - 6B7	ACCESORIOS S/GUIAS CARGA - 6L0
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR - 5BA	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
ACCESORIOS BOCINA - 8Y0	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0
ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO - 1S1	COMERCIAL BATALLA LARGA - 0E2
Nº SERIE 2023084961	FECHA FABRICACIÓN 29/06/2023
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES FIBRA - 5DB	ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO AIRBAG ACOM - 6DE
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO PLASTICO - 2P1
ACCESORIOS S/ASIDEROS - 6X0	ACCESORIOS ASIDEROS ABATIBLES - 5N2
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL - 3CG	ACCESORIOS S/SUPLEMENTOS DECORATIVOS - 5TC
TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S0
RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ	RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

RETROVISORES EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO - 6XN	RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA
LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA	LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8VA	LUCES ACTIVACION DE LAS LUCES DE MARCHA DIURNA - 8K1
LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES INSCRIPCION "TRANSPORTER" - 2QA	GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB	GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL	CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3
CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA	CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA
CRISTALES S/LUNA TR - 4HA	CRISTALES LIMPIA DL C/INTERVALO 4 NIVELES - 8N4
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C	GENERAL 5S MARCADO - UDY
VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV	PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD
PUERTAS BISAGRAS PUERTAS TR CARGA APERTURA NORMAL - 5V3	PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2
PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0	VARIANTE FURGON - K4A
PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA	ALTURA TECHO NORMAL - 3R0
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 7EP - 7IT	GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A
ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0	ACABADO TECNICO BASICO - A8B
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	TAPACUBOS 16" - 1NC
SUSPENSION PESO EJE DL CLASE 4 - 0JD	SUSPENSION MMA 3100 KG - 0WM
SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 1BA	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB	TRANSMISION TREN DE RODAJE 16" - 2E3
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - 8T0	TRANSMISION S/BLOQUEO ELECTRONICO DIFERENCIAL - 1Y0
NEUMATICOS 205/65 R 16 105T - Q30	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA
LLANTAS 6.5JX16" - C1G	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - 1G2
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0	ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - UG1
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6/QI8/VI2	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
TURBO-DIESEL 1968CC 81KW (110) - DNAB	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L MOTOR 04L.Y - T3C
GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/81KW TDI-MOTOR:TS1/R1/I9/0P/0N/37 - DN1	EQUIPO MECANICO FILTRO DE AIRE NORMAL - 1L0
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION S/INDICADOR ADICIONAL FALLOS - 9HA	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AR) - 4BK
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ZONA TRASERA - 6CA	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - KH6
ASIENTOS S/FIJACION ASIENTOS MODULAR - 2Q0	ASIENTOS C/ENCHUFE DELANTE - EU1

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
7E0845099ATNVB	Luna parabrisas	1,00	439,00			439,00
D 004660M4	Jgo pegado lunas	1,00	71,91			71,91
	Incluye: Adhesivo de cristales					
7E0881375H	Acolchado banqueta dl iz	1,00	124,00			124,00
7LA881405S UEN	Tapizado banqueta dl iz - Nueva	1,00	325,00			325,00

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	63691904	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,40 h	25,00			10,00
T2	64105500	Sustituir Luna parabrisas	2,70 h	25,00			67,50
I	66441900	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
I	68271902	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I	70571900	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I	70571900	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
T2	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,50 h	25,00			37,50
T2	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	0,50 h	25,00			12,50
T1	74101902	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	1,00 h	25,00			25,00
I	72011902	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I	72161903	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					
I	72161903	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=1) (L=3)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=4)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=2) (L=4)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
	GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=4) Color Carrocería Completo					
	GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	959,91 €	Subtotal Horas MO	252,50 €	Subtotal Horas MO	342,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (10,10 h)	252,50 €	Subtotal M.O. (13,70 h)	342,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	252,50 €	Total mano de obra	342,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	959,91 €			Subtotal material	747,70 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	287,97 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	671,94 €			Total del material	747,70 €
				Total sin descuentos	1.090,20 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.090,20 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza

Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	671,94 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	252,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.090,20 €	Base del impuesto	2.014,64 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.014,64 €	IVA (21%)	423,07 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.437,71 €
				Total	2.437,71 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

Equipamiento

VIN Query

ASIENTOS CINTURON DL 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTRICO - 3QN	ASIENTOS DL IZ - 3TH
ASIENTOS DL DR - 3SH	ASIENTOS S/4ª FILA ASIENTOS - 3WA
ASIENTOS DL S/REGULACION ESPECIAL - 3L0	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J6
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 3UA	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO C/BLOQUEO - 9P3	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS S/3ª FILA ASIENTOS - 3VA	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO PUERTAS SIN PINTAR - 3LN
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO CABINA + FIBRA DURA	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - PX
HABITACULO - 5CL	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - 1MM
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO - N0A	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ BLOQUEO DE PUERTAS - 4H0
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA INT PORTON TR - 4E4
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 4L3
SEGURIDAD - 4I2	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES PASIVOS - 8RD
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO ULTRABAJA MIB2-G - I7D
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - 4X0	AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	"MEDIUM" - 9S4
AUDIO/MULTIMEDIA S/INTERFAZ PARA USO EXTERNO - IS0	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SERVICIO ONLINE - EL0
AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0	ADAS S/CAMARAS VISION - KA0
AUDIO/MULTIMEDIA S/CONEXIONES EXTERNAS - UF0	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5	INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRAFO - 9NA
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - NZ0	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA	ACCESORIOS ILUMINACION ZONA CARGA/PASAJEROS - 9CU
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL EN GOMA - 5AC	ACCESORIOS S/GUIAS CARGA - 6L0
ACCESORIOS ARGOLLAS SUJECION CARGA - 6B7	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR - 5BA	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0
ACCESORIOS BOCINA - 8Y0	COMERCIAL BATALLA LARGA - 0E2
ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO - 1S1	FECHA FABRICACIÓN 29/06/2023
Nº SERIE 2023084961	ACCESORIOS PARASOLES S/ESPEJO Y C/BOLSILLO CONDUCTOR ROTULO
ACCESORIOS REVESTIMIENTO LATERALES FIBRA - 5DB	AIRBAG ACOM - 6DE
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO PLASTICO - 2P1
ACCESORIOS S/ASIDEROS - 6X0	ACCESORIOS ASIDEROS ABATIBLES - 5N2
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL - 3CG	ACCESORIOS S/SUPLEMENTOS DECORATIVOS - 5TC
TECHO S/INSERTOS TECHO EN ZONA CARGA/PASAJEROS - 3JA	TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - 3S0
RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ	RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ
RETROVISORES EXT CON AJUSTE ELECTRICO/TERMICO POR SEPARADO - 6XN	RETROVISORES C/CARCASA ESTANDAR - 6FA
LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA	LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8VA	LUCES ACTIVACION DE LAS LUCES DE MARCHA DIURNA - 8K1
LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES INSCRIPCION "TRANSPORTER" - 2QA	GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB	GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL	CRISTALES LUNAS TR ATERMICAS VERDES - QL3



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		

CRISTALES S/LUNA LAT IZ - 4FA
CRISTALES S/LUNA TR - 4HA
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4G3
ESPAÑA ESPAÑA - B15
MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C
VERSION HOMOLOGACION VEHICULO PESADO - 5EV
PUERTAS BISAGRAS PUERTAS TR CARGA APERTURA NORMAL - 5V3
PUERTAS S/PUERTA LAT IZ - 5Q0
PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 7EP - 7IT
ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
SUSPENSION PESO EJE DL CLASE 4 - 0JD
SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 1BA
SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - 8T0
NEUMATICOS 205/65 R 16 105T - Q30
LLANTAS 6.5JX16" - C1G
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K0
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6/QI8/VI2

TURBO-DIESEL 1968CC 81KW (110) - DNAB
GENERAL MOTOR T.DIESEL 4 CIL 2,0L/81KW TDI-MOTOR:TS1/R1/I9/0P/0N/37 -
DN1
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ANTIPOLUCION S/INDICADOR ADICIONAL FALLOS - 9HA
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL - 0F3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ZONA TRASERA - 6CA
ASIENTOS S/FIJACION ASIENTOS MODULAR - 2Q0

CRISTALES S/LUNA LAT DR - 4JA
CRISTALES LIMPIA DL C/INTERVALO 4 NIVELES - 8N4
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
GENERAL 5S MARCADO - UDY
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 3RD
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - 5R2
VARIANTE FURGON - K4A
ALTURA TECHO NORMAL - 3R0
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A
ACABADO TECNICO BASICO - A8B
TAPACUBOS 16" - 1NC
SUSPENSION MMA 3100 KG - 0WM
SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
TRANSMISION TREN DE RODAJE 16" - 2E3
TRANSMISION S/BLOQUEO ELECTRONICO DIFERENCIAL - 1Y0
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - 1G2
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - UG1
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD
ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L MOTOR 04L.Y - T3C
EQUIPO MECANICO FILTRO DE AIRE NORMAL - 1L0

EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AR) - 4BK
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - KH6
ASIENTOS C/ENCHUFE DELANTE - EU1

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7225.JPG



IMGP7226.JPG



IMGP7227.JPG



IMGP7228.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7229.JPG



IMGP7230.JPG



IMGP7231.JPG



IMGP7232.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7233.JPG



IMGP7234.JPG



IMGP7235.JPG



IMGP7236.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7237.JPG



IMGP7238.JPG



IMGP7239.JPG



IMGP7240.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7241.JPG



IMGP7242.JPG



IMGP7243.JPG



IMGP7244.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7245.JPG



IMGP7246.JPG




IMGP7247.JPG



IMGP7248.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_621727	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN TRANSPORTER (7H) (19-24)		
Fecha Alta	20/05/2026 13:14:26	CUM	VW04611	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	20/05/2026 13:20:32	Matrícula	1222-MKN		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WV1ZZZ7HZPH084961		



IMGP7249.JPG