


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNSX S1006259	Erstzulassung	24.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV4606	Laufleistung	35 374 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3



●

Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



● ●

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5



● ● ●

Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-


6



● ● ●

Bauteil	Kotflügel
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

7



● ●

Bauteil	Tür
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

8



● ● ●

Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

9



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.532,00€
---------------------	------------------