

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat GTE Variant 1,4 TSI mit E-Motor DSG Kombi 5-türig 1395 ccm 273 PS / 200 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	WL -EK 0481E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZPE017348
Vertrags-Nummer:	50390082	Erstzulassung:	13.12.2022
Internes KZ:	15068178	Kilometer-Stand:	129206
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat GTE Variant 1,4 TSI mit E-Motor DSG Kombi 5-türig 1395 ccm 273 PS / 200 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: Pyritsilber Metallic

Polsterung: Titanschwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **39.857,14**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation2	924,37
Ambientebeleuchtung	193,28
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	831,93
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrer	151,26
Dachhimmel in Titanschwarz	222,69
Design-und-Komfort-Paket	1.252,10
Fahrprofilauswahl	176,47
Fernlichtregulierung "Light Assist"	130,25
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	142,86
Pyritsilber Metallic	592,44
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	310,92
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **44.785,71**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **53.294,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.294,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat GTE Variant 1,4 TSI mit E-Motor DSG Kombi5-türig 1395 ccm 273 PS / 200 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	200 / 273	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	40
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1760	zul. Gewicht (kg):	2260

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 50390082
Amtliches Kennzeichen: WL -EK 0481E
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat GTE Variant 1,4 TSI mit E-Motor DSG Kombi5-türig 1395 ccm 273 PS / 200 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.01.2024	9059874455	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite Loch	Nein	Nein
16.02.2023	9059839971	Eigenverschulden	Alufelge vorne Fahrerseite Kratzer < 5 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
07.02.2023	9059839956	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 50390082
Amtliches Kennzeichen: WL -EK 0481E
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat GTE Variant 1,4 TSI mit E-Motor DSG Kombi5-türig 1395 ccm 273 PS / 200 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.12.2023	28000	Wartungszusatzumfänge
27.12.2023	28000	Inspektion und Wartung
05.06.2024	43744	Inspektion und Wartung
05.06.2024	43744	Wartungszusatzumfänge
12.11.2024	59765	Bremsflüssigkeitswechsel
12.11.2024	59765	Wartungszusatzumfänge
12.11.2024	59765	Getriebeöl
12.11.2024	59765	Getriebeölwechsel
31.03.2025	76244	Inspektion und Wartung
31.03.2025	76244	Wartungszusatzumfänge
11.07.2025	91259	Wartungszusatzumfänge
11.07.2025	91259	Inspektion und Wartung
11.11.2025	106634	Inspektion und Wartung
11.11.2025	106634	Wartungszusatzumfänge
12.03.2026	120158	Wartungszusatzumfänge
12.03.2026	120158	Getriebeölwechsel
12.03.2026	120158	Getriebeöl
12.03.2026	120158	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.03.2026	120158	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	WL-EK 481E
Berichtsnummer :	0000000920640-DE613		
Referenznummer:	31176053		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Passat Variant (CB5)(03.2019->2024) GTE

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVWZZZ3CZPE017348	Laufleistung abgelesen:	129206 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1395 ccm / 115 kW (156 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Pyritsilber Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	120157 / 06.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Fulda	215/60/R16/99H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Fulda	215/60/R16/99H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/60/R16/99H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/60/R16/99H 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/94V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte • Antennen-Diversity • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Ausstattung GTE • Außenspiegel asphärisch, links • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Außentemperaturanzeige • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon • Chromleisten an Seitenfenstern • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Park-Distance-Control (vorn und hinten) • Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Volkswagen Mediensteuerung • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion • Außenspiegel asphärisch, rechts • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Dachreling • Doppeltonhorn • Einstiegsleuchten in den Türen LED • Elektron. Differentialsperre (EDS) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Textilfussmatten
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste We Connect
- Multifunktionsanzeige Premium
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED
- Hybrid 160 kW (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plug-in Hybrid • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheinwerfer LED
Leuchtweitenregelung • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar) • Steckdose 12V im Fond • Tagfahrlicht LED • Türschutzleisten unten verchromt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Radioempfang digital (DAB+) • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave • Komfortsitze vorn • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verbandkasten und Warndreieck • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung
Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED • Business-Paket Premium mit Navigation
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Scheibenwaschdüsen heizbar, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Fondbedienung Klimaanlage, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter, Sitzheizung vorn, Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Steckdose 230V, Rückfahrkamera (Rear View) • Design & Komfort-Paket
Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl), Dachreling silber, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn, Sitze: Top-Komfortsitze vorn • Fernlichtregulierung (Light Assist) • Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Mobile Online Dienste We Connect Plus | <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Dachhimmel Stoff, schwarz • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl
Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit • Metallic-Lackierung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours |
|--|---|

- Spiegel-Paket
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
---------------------	---

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug ungewaschen

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Beklebt	Entkleben / Reinigen
2.	Motorhaube	Beklebt	Entkleben / Reinigen
3.	Tür Vorne - Rechts	Beklebt	Entkleben / Reinigen
4.	Türeinstieg Vorne - Rechts	1 Delle	Smart Repair
5.	Dach	1 Delle	Sanft Instandsetzen
6.	Türeinstieg Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Fleck	Reinigen
8.	Heckdeckelverkleidung	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen

A close-up photograph of a car's instrument cluster. On the left, a portion of a tachometer is visible, featuring a white needle and markings on a black background. The word 'BOOST' is printed vertically along the scale. To the right of the tachometer, a digital display shows the text 'km 129206' in white. A blue horizontal line is visible above the digital display. In the bottom right corner, there is a small blue circular icon with a white lowercase 'b' inside.

A photograph of the interior of a car, focusing on the dashboard and center console. The steering wheel is on the left, featuring a silver-colored trim and control buttons. The dashboard has a large central touchscreen display showing a music player interface with the text "Your Technology solution." and "Please use Apple". Below the screen are physical buttons for volume and other functions. The center console has a gear shifter with a silver knob and a handbrake. To the right of the gear shifter, there is a storage compartment containing a yellow object and a cardboard box. The overall interior is dark with silver accents.

[illegible][illegible]

Seite: 8 von 14



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Beklebt - Entkleben / Reinigen



1. Tür Vorne - Links
Beklebt - Entkleben / Reinigen



2. Motorhaube
Beklebt - Entkleben / Reinigen



2. Motorhaube
Beklebt - Entkleben / Reinigen



3. Tür Vorne - Rechts
Beklebt - Entkleben / Reinigen




3. Tür Vorne - Rechts
Beklebt - Entkleben / Reinigen



4. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Smart Repair




5. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Türeinstieg Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Türeinstieg Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen




7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck - Reinigen



8. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



8. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



8. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



8. Heckdeckelverkleidung
Beschädigt - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter